


<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	JACA
<b>Edificio</b>	Ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Abay
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 48   Borde 5   Altura del bronce 58   Peso aproximado (en kilos)64 kg
<b>Fundidor</b>	GARCÍA, FRANCISCO
<b>Año fundición</b>	1785 ca.
	
<b>Descripción</b>	Esta campana, indudablemente histórica, cuenta en su superficie con una ingente suma de defectos de fundición, que imposibilitan la lectura de las inscripciones que, en el proceso de fundición del bronce, se introdujeron en el tercio del instrumento. Entre los errores de fundición, que se concentran especialmente en el área superior de la pieza, apenas puede entreverse alguna letra, como una "P". En el medio, mejor fundido, puede apreciarse una cruz sobre pedestal, cuyas características permiten atribuir la campana a Francisco García, un fundidor poco conocido que trabajó en la década de 1780 en el entorno de Jaca.
<b>Toques</b>	En desuso.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La instalación tradicional de la campana ha sido sustituida recientemente por un autor local. Presenta un grácil yugo de madera y hierro alejado de los modelos tradicionales jacetanos, que ni tan siquiera asegura la correcta sujeción del bronce. El badajo, antiguo, está depositado en el suelo de la sala de campanas.
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	A medio plazo cabría valorar la restauración de la campana, por parte de una empresa especializada o de algún artesano local bajo una dirección facultativa. Cualquier intervención sobre la campana habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del antiguo. Sería recomendable, también, una limpieza, aún superficial, del bronce; y la reposición en su interior del antiguo badajo. La automatización solamente es recomendable en caso que sea imprescindible para el uso rutinario de la campana y, en todo caso, habría de reproducir los toques tradicionales y permitir eventuales toques manuales.
<b>Autores de la documentación</b>	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	20-09-2018

Ficha completa de la campana: [Campana Ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Abay - JACA](#)