


<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ONDA
<b>Edifici</b>	Convent carmelità de la Mare de Déu de l'Esperança - el Carne
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenadess</b>	39.96513 -0.2625949
	
<b>Descripció</b>	<p>La torre es troba ubicada a un lateral de l'església, a la meitat de la nau aproximadament. Part de la construcció està rodejada per altres edicions conventuals, de forma que sols resalta part del primer cos. La planta és quadrada i disposa de dos cossos i un remat piramidal. La part visible del primer cos està construïda amb sillar, rajola i maçoneria. El segon cos disposa de quatre finestres apuntades, una per cada cara. Està coronat per un remat de tipus piramidal amb huit costats i té un parallamps. La torre té una escala interior circular per pujar fins la Sala de les Campanes.</p> <p>Junt a la porteria del convent hi ha un altre campanar, també amb cert a aire historicista. Té dos cossos, el primer amb dos trams i un segon amb quatre finestres apuntades. Està cobert per una teulada a quatre aigües.</p>
<b>Campanes</b>	Té un conjunt de dos campanes. La Xicoteta és la fosa per Manclús i porta una inscripció commemorativa de l'Any Jubilar Marià celebrat entre 1987 i 1988. La Major està dedicada a la Mare de Déu del Carne.
<b>Tocs actuals de campanes</b>	Voltegen automàticament les dos campanes. La Gran repica també de forma automàtica.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'est de conservació dels dos campanars és bo. El de les campanes per contra és regular. Estan instal·lades a les finestres del campanar de l'església amb truges de ferro. La Gran disposa d'electromall trifàsic i les dos de motor de vol continu. Els batalls estan lligats, però no reforçats amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

<b>Propostes</b>	Les dos campanes deuen ser restaurades. En primer lloc es deuen baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora. Les truges de ferro actuals es deuen canviar per altres de fusta de perfil tradicional local. Finalment la mecanització actual es té que renovar per motors d'impuls i electromalls monofàsics, que permeten el toc manual i imiten els tocs tradicionals.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau.
<b>Data</b>	05-07-2016

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	<a href="#">La Xicoteta (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1987	50	72
Sala de les Campanes	<a href="#">Maria del Carme (2)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1942	77	264

Información completa: [Convent carmelità de la Mare de Déu de l'Esperança - el Carme - ONDA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)