

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	DOS AGUAS
Edificio	Nuestra Señora del Rosario
Dirección	
Coordenadass	39.287738 -0.799015
	
Descripción	
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Mal estado, cubierta con grietas y desprendimientos
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso

campanario	María (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1960	42	43
campanario	Sagrada Familia (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1960	54	91
Sala de campanas	San Roque (3)		1887	60	125
Sala de campanas	Nuestra Señora del Rosario (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1983	76	254

Información completa: [Nuestra Señora del Rosario - DOS AGUAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)