

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	LOSA DEL OBISPO
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Sebastián
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadass</b>	39.695221 -0.872007
	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CORRESA i MARÍN, Ignasi Data
<b>Fecha</b>	25-03-2004

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sacristía	<a href="#">San Roque, de salida a misa (0)</a>		1746	26	10
Sala de campanas	<a href="#">San Juan de Ribera (1)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	1991	40	37
Sala de campanas	<a href="#">San Pedro Mártir (2)</a>		1852	50	72
Sala de campanas	<a href="#">San Sebastián (3)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1984	62	138
Sala de campanas	<a href="#">Virgen de los Dolores (4)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	1991	74	235

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	<b>Existente Parado</b>
<b>Autor</b>	<a href="#">BLASCO, MANUFACTURAS</a>
<b>Fecha de construcción</b>	
<b>Descripción</b>	Existe maquinaria mecánica de reloj sin uso de Manufacturas Blasco de Roquetas. Esferas de reloj, modernas.

Información completa: [Parroquia de San Sebastián - LOSA DEL OBISPO \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)