

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ORIHUELA
<b>Inmueble</b>	Parroquia de San Vicente Ferrer
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Vicente Ferrer (3)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 57 cm   Borde 6 cm   Altura 50 cm   Peso aproximado 107 kg
<b>Autor campana</b>	
<b>Año fundición</b>	1875ca
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana tiene en la espalda tres cordones. Seguidamente, tiene otros dos en el tercio. En un lateral dispone de una cenefa y debajo del último cordón una cenefa con óvalos y flores. En el medio tiene una cruz de calvario, una imagen de la Virgen del Pilar y otra de San Antonio Abad dentro de una capilla. También en el medio lleva esta inscripción incisa: "SAN VICENTE FERRER / AÑO 1.977 / SIENDO CURA PARROCO / D. JUAN HERRERO GUARDIOLA". El hecho de estar incisa permite afirmar que fue realizada con posterioridad a la fundición de la campana. Es por ello que el año que aparece no debe de tomarse como referencia de la fundición de la campana, ya que el resto de motivos que presenta evidencian una mayor antigüedad. Especialmente por la cenefa se podría datar entorno a 1875. La ausencia de la marca de fábrica, presente en las otras campanas, evindencia este hecho. Finalmente, en el medio pie presenta tres cordones y cinco en el pie.</p>
<b>Toques actuales</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación</b>	Está instalada sobre una estructura metálica en el campanario y cuenta con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. El yugo es de hierro, de la fundición Manclús. Además, tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.

<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	Visto el estado en que se encuentra debería ser restaurada con el fin de recuperar los valores tradicionales de la campana. El bronce debe ser limpiado por fuera y dentro para recuperar su sonoridad original, cambiando el yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. Finalmente el motor debe de ser renovado por un motor de volteo por impulsos que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	18-06-2021

Información completa: [San Vicente Ferrer \(3\) Parroquia de San Vicente Ferrer - ORIHUELA](#)