

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ESLIDA
Inmueble	Parròquia de El Salvador
Dirección	
Coordenadas	39.8812914 -0.3072152
	
Descripción	
Campanas y esquilas	Conjunt històric de dos campanes, restaurades, amb truja de fusta amb perfil local, dotades de motors d'impulsos i electromartells.
Toques actuales	
Conservación	
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	21-10-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Sala de campanes	Santa Bàrbera (1)		1686	66	166
Sala de campanes	Sant Vicent Ferrer (2)	LA FUENTE	1778	76	254

Relojes

<u>Reloj mecánico</u> <u>(1)</u>	Desaparecido Parado
Fecha construcción	
Descripción	Rellotge desaparegut, queden alguns elements auxiliars com la bancada, el pou de les peses o la transmissió de la soneria de les campanes. Campanes que està molt desgastades per martells externs desapareguts.

Información completa: [Parròquia de El Salvador - ESLIDA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)