

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Inmueble	Parroquia de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida
Dirección	
Coordenadas	38.0808239 -1.0090447
	
Descripción	<p>La parroquia cuenta con un campanario, de planta cuadrada y tres cuerpos decrecientes, ubicada en un lateral de la fachada principal del templo. La torre no presenta decoración exterior, tan solo una serie de molduras que separan los tres cuerpos. El primero de ellos dispone de dos pequeñas ventanas para iluminar el interior de la escalera. El segundo dispone de cuatro vanos y uno de ellos con una reja. (el correspondiente a la matraca). El tercer cuerpo cuenta con una esfera del reloj, en el resto de caras hay una pequeña ventana. Por el interior del campanario discurre una escalera a la castellana que sube hasta la Sala de las campanas. A partir de esta una escalera de madera sube al tercer nivel, donde se encuentra la maquinaria del reloj. El campanario está cubierto con un tejado a cuatro aguas, contando además con cruz y veleta.</p>
Campanas y esquilas	<p>Cuenta con un conjunto de dos campanas, suficientes para construir un lenguaje propio para comunicar mensajes a la comunidad. La menor de ellas fue fundida en 1852 por el campanero Juan Delgado y se dedicó a la Virgen de la Aparecida. La mayor fue fundida en 1856 por Jesualdo Moral y está dedicada a la Virgen de Belén.</p>
Toques actuales	<p>Las campanas voltean y repican automáticamente. La matraca no toca.</p>

Conservación	El campanario se encuentra en el exterior en buen estado de conservación, pintado con los mismos colores que la fachada principal. Su interior esta en bastante buen estado, a excepción del tercer cuerpo donde se acumulan excrementos de pequeñas aves y algunos accesorios en desuso del reloj. La maquinaria se encuentra en buen estado, aunque no funciona. Así mismo las campanas están en regular estado, conservando los yugos originales de madera de perfil tradicional local. Están mecanizadas con motor de impulsos y electromazo. Cuentan con badajo atado y reforzado con cable de seguridad. Los ejes se encuentran metidos en el muro y muy recubiertos por cemento, lo que dificulta el volteo de las campanas. Estas necesitan de mantenimiento, engrasando los ejes para facilitar el giro de la campana y tratando los yugos de madera para protegerlos de los agentes climáticos.
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra
Fecha del registro	14-02-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de las Campanas	María de la Aparecida (1)	DELGADO, JUAN	1852	47	60
Sala de las Campanas	María de Belén (2)	MORAL, JESUALDO	1856	65	159

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Autor del reloj	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de mantenimiento	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha construcción	1940ca
Descripción	La maquinaria del reloj se encuentra ubicada en el interior del tercer cuerpo del campanario, sin funcionar actualmente. Fue adquirida durante la década de los años 40 a Manufacturas Blasco de Roquetas (Tarragona).

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida - ORIHUELA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)