


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ARTANA
Inmueble	Parròquia de Sant Joan Baptista
Dirección	
Coordenadas	39.891444 -0.257078
	
Descripción	
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	En els treballs recents de restauració s'ha utilitzat el suport extern en les campanes petites. Tampoc s'han retirat tots els suports dels motors continus desmuntats, ni la caixa de contactors vella i inutilitzada, ubicada per baix de la sala de campanes.
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	31-08-2013

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
espadanya	Senyalera (0)	TRAVER, VALENTIN Y HERMANO	1896	50	72
Sala de campanes	Cristina (1)	ROSES ATZENETA	1953	59	119
Sala de campanes	Sant Joan (2)	DE LA VIÑA, JUAN ANTONIO	1733	72	216
Sala de campanes	Sant Miquel (3)	GUILLEM, ANTONIO E HIJO	1828	88	395
Sala de campanes	Cristina, la gran (4)	GUILLEM, ANTONIO BELTRÁN	1799	105	670

Relojes

Reloj mecánico (1)	Desaparecido Parado
Fecha construcción	
Descripción	Rellojge mecànic desaparegut. Hi ha l'armari, al peu del campanar, on replegaven les peses, i també un buit en el mur de la sala del rellotge, segurament necessari per remuntar-lo. És com diria Pablo SERRANO, escultor aragonés, la presència de l'absència.

Información completa: [Parròquia de Sant Joan Baptista - ARTANA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)