

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	SAN SALVADOR
Municipio	SAN SALVADOR
Inmueble	Parroquia de María Auxiliadora
Dirección	
Coordenadas	13.711119 -89.192631
	
Descripción	<p>La iglesia de la parroquia María Auxiliadora, también conocida como Iglesia Don Rúa, se encuentra ubicada en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Es uno de los edificios más emblemáticos de la localidad.</p> <p>La construcción de la iglesia fue promovida por el padre salesiano Ambrosio Rossi, como un compromiso adquirido con el padre dominico Miguel Funes para erigir una capilla dedicada a San Miguel Arcángel. Sin embargo, Rossi propuso el levantamiento de un templo de mayores proporciones en honor a María Auxiliadora, por lo que sugirió el cambio de nombre a las autoridades eclesiásticas. Por tanto, el 1 de noviembre de 1950, día en que se instituyó como dogma la Asunción de María, se iniciaron las obras y uno de sus principales responsables fue el sacerdote Francisco Manzoni.</p> <p>Ambos religiosos contratarían al ingeniero Antonino Minassi para que diseñara la torre en la que se colocarían 40 campanas, cinco de ellas volteadoras y 35 que formarían un carillón. La iglesia fue convertida en sede parroquial en 1953, aunque se consagró en 1969. Con el tiempo sería conocida popularmente como «Iglesia Don Rúa», ya que allí se encontraba el seminario salesiano «Instituto Internacional Don Rúa»...</p> <p>Destacan en el templo su cúpula de 60 m de alto en cuya cima se encuentra una imagen de cobre de María Auxiliadora, de 5.90 metros de alto; así como la torre del campanario que posee una base de diez metros de profundidad, diez metros de ancho y 90 metros de altura, que además ostenta cuatro relojes procedentes de los Países Bajos, manufacturados por la empresa Peter-Frissen.³ Las campanas entraron en funcionamiento el 6 de enero de 1964, pero el sistema eléctrico que las ponía en marcha se dañó debido al terremoto de 1986. Sería hasta el 2005 que fueron restauradas con un nuevo equipo que programa las melodías por computadora. WIKIPEDIA (08-03-2018)</p>

Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	
Fecha del registro	

Información completa: [Parroquia de María Auxiliadora - SAN SALVADOR \(SAN SALVADOR\)](#)