

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	PÉTROLA
Edificio	Parroquia de San Bernabé Apóstol
Dirección	
Coordenadass	
	
Descripción	<p>Entre el patrimonio histórico, destaca la Iglesia Parroquial de Pétrola, la cual se encuentra bajo la advocación de San Bernabé Apóstol. La construcción del templo es de finales del siglo XVIII, entre junio de 1793 y febrero de 1796 y fue una de las primera iglesia construida enteramente en la provincia por el arquitecto murciano D. Lorenzo Alonso Franco (1750-1810). El templo es de estilo neoclásico y se compone de una nave con capillas-hornacinas laterales de poca profundidad, dos pequeños cuerpos a los lados de la cabecera, fachada rematada en frontón y torre situada en la mencionada cabecera. WIKIPEDIA (05-05-2020)</p> <p>Se trata de un campanario situado en el centro de la fachada trasera de la iglesia, de planta cuadrada. Aparentemente está construido con sillería. El primer cuerpo presenta algunas ventanas para iluminar la escalera interior de la torre. En el segundo cuerpo encontramos cuatro ventanales de arco de medio punto; en estos se encuentra la esfera del reloj por encima de las campanas. Por último encontramos el tejado que remata dicha construcción con forma de</p> <p>Cuenta con una escalera de caracol de piedra que accede hasta la sala de las campanas.</p>
Campanas	<p>Seguramente el campanario contaba con un antiguo juego de campanas destruido en la Guerra Civil, con el motivo de fabricar material bélico. Actualmente tiene un conjunto de campanas que podemos clasificar por dos etapas. Las más antiguas son del año 1952, fundidas en el grao de Valencia a manos de Salvador Manclús (Francisca Teresa y María del Rosario). Estas fueron fundidas sin encargo previo, por lo que las inscripciones se encuentran incisas y no en el relieve. Por otra parte encontramos dos campanas aparentemente sin inscripciones, de hierro, por tanto pueden corresponder al fundidor Fernando Villanueva, por la escasa calidad y su forma de estar decoradas.</p>

Toques actuales de campanas	Son automáticos.
Conservación, mantenimiento	La torre se encuentra en buen estado por su exterior. No obstante, el interior se encuentra un poco deteriorado por la cantidad de excrementos de palomas que ensucian la escalera interior, junto a la sala de campanas, a pesar de que se instalaron rejas por el interior de la sala de campanas, para impedir que entraran aves que dejan sin protección a las campanas y siguen siendo ensuciadas por los citados animales. Las campanas se encuentran instaladas en vigas de hierro y madera, excepto la mayor que voltea. En la puerta de acceso a la torre, hay un ordenador que gobierna los toques automáticos de las campanas, de la empresa TRADICIÓN EN RELOJES Y CAMPANAS. Estas, están mecanizadas con electromazos monofásicos exceptuando la menor.
Protección	
Propuestas	El estado del conjunto presenta grandes deficiencias de conservación. En primer lugar, las campanas Francisca Teresa y María del Rosario, deben restaurarse con la instalación original, siguiendo el modelo de la campana Francisca Teresa, ya que en ningún momento estas voltearon. Deben limpiarse los bronces por dentro y por fuera para recuperar la sonoridad original. En ningún caso deben dotarse de yugos para el volteo. Las campanas de Fernando Villanueva pueden sustituirse por otras nuevas de mayor calidad. Otra propuesta para estas campanas, sería limpiarlas por dentro y por fuera para eliminar las capas de colomina que las ensucian y ahogan su sonido. Deben instalarse fijas, y los mecanismos de repique deben ser renovados; electromazos para el repique automático. Sería interesante que volvieran a ser repicadas con las cuerdas para recuperar los toques manuales. Por otra parte, en el campanario sería recomendable la retirada de las rejas anti-aves para instalarlas por la parte exterior del ventanal con tal de que cumplan con su doble función: proteger la campana y la entrada de aves al campanario.
Autores de la documentación	OSA MILLÁN, Sergio
Fecha	06-09-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Campana (1)	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO		40	35
Sala de campanas	Campana (2)	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO		45	50
Sala de campanas	Francisca Teresa (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1952	47	65
Sala de campanas	Maria del Rosario (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1952	62	150

Información completa: [Parroquia de San Bernabé Apóstol - PÉTROLA \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)