

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Parròquia de Santa Anna de Borbotó
Direcció	
Coordenadess	39.5155737 -0.3902215
	
Descripció	El campanar es troba ubicat en un lateral de la façana principal, és de planta quadrada i té dos cossos. El primer cos està integrat en el volum de la façana principal, amb tres trams i dos finestres als dos primers pel il·luminar l'escala interior del campanar. Damunt d'aquest es troba el cos de les campanes, que té quatre finestres i pilastres toscanes als angles. Aquestes serveixen de base per una cornisa, que sustenta la teulada a quatre aigües de teules blaves. El campanar està rematat per una veleta amb la imatge de Santa Anna. La fàbrica es de rajola, amb alguns elements en pedra. El seu interior té una escala "a la castellana", que recorre el perímetre interior fins poc abans de la Sala de les Campanes. En aquest punt hi ha un replanell on estava ubicada la maquinària del rellotge. Una escala de fusta permet pujar fins la Sala de les Campanes.
Campanes	Es possible que comptara amb un conjunt de tres campanes abans de la Guerra Civil, com era habitual en l'Horta. D'aquestes tan sols es conservà la campana gran, fosa en 1816 i dedicada a Santa Anna, patrona de Borbotó i titular del temple parroquial. No indica el seu fonedor i després de fosa va ser beneïda i pujada al campanar. L'any 1940 es va fer una campana nova, dedicada al Santíssim Crist de la Llum, fosa per Manuel Roses Vidal del Grau de València. Aquesta és una campana industrial de fabricació seriada, feta sense estar encarregada per a cap lloc. Per aquest motiu presenta inscripcions incises, afegides quan l'encarregaren per a Borbotó. En 1962 la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida va fer la campana menor, dedicada a Sant Vicent Ferrer. Entorn a 1989 es va badar i la va refondre Salvador Manclús. L'any 1991 el sagristà de la parròquia va decidir regalar una quarta campana, dedicada als seus pares i fosa també per Manclús.
Tocs actuals de campanes	Les quatre campanes voltegen i repiquen automàticament.

Conservació, manteniment	La torre es troba en un bon estat de conservació, pintada a l'exterior amb els colors de la façana principal. L'estat interior és igualment bo. Les campanes es troben instal·lades amb truja de fusta de perfil valencià a les finestres del segon cos. Estan mecanitzades amb motor d'impulsos i elecromalls monofàsics. La instal·lació actual permet el toc manual de les campanes i imita l'estil tradicional de tocar.
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	31-01-2015

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Sant Vicent Ferrer (refosa)	ROSES ATZENETA	1952	41	40

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Sant Vicent Ferrer (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1989	42	43
Sala de les Campanes	Santíssim Crist de la Llum (2)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1940	63	145
Sala de les Campanes	Sants Maria, Josep i Alexandre (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1991	71	207
Sala de les Campanes	Santa Anna (4)		1816	76	254

Información completa: [Parròquia de Santa Anna de Borbotó - VALÈNCIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)