

REGION

Inquietud en Algemesí por el mal estado del campanario de la iglesia

El campanario de la iglesia de Sant Jaume de Algemesí —declarada monumento histórico-artístico nacional en 1980— se encuentra, desde hace varios años, en un lastimoso estado y corre el peligro de ir desprendiéndose poco a poco si no se somete a una

La iglesia de Sant Jaume es la principal obra arquitectónica con que cuenta Algemesí, hasta el punto de que fue declarada monumento histórico-artístico nacional el 18 de enero de 1980. La construcción del edificio —cuya fachada responde al estilo renacentista— data del siglo XVI, aunque la torre del campanario se construyó en los inicios del XVIII. Cabe destacar que el campanario está situado encima del arco de la puerta principal, sin otra base ni punto de apoyo.

Con el paso del tiempo y la consiguiente erosión originada por el viento y las lluvias, uno de los cuatro pilares que sostienen la parte superior de la torre ha ido cediendo hasta presentar actualmente una configuración un tanto desviada. Su deteriorado estado ha provocado ya el desprendimiento de piedras y de algún ladrillo, hasta el extremo de que, desde hace algunos años, no se voltea la campana por temor a

que se resienta todavía más la estructura.

Ante esta situación, y por el mismo motivo, este año no se ha realizado la tradicional «disparà»



Con el paso del tiempo, se han ido desprendiendo materiales y se ha inclinado ligeramente la torre. (Foto, J. Martínez.)

exhaustiva restauración. La acción del viento y de las lluvias ha provocado el desprendimiento de piedras y ladrillos de su estructura, llegando a causar cierta inquietud y temor entre los viandantes que cruzan la zona donde está situado el citado edificio.

de fiestas en la plaza principal y, poco antes de su comienzo, el Ayuntamiento procedió a realizar unas obras para sujetar y afirmar las bases del campanario. En ese sentido, y como quiera que la «Setmana de bous» de septiembre se celebra en la misma plaza de Sant Jaume, se ha construido una lechada de cemento y se ha protegido la base del campanario con vallas para que un eventual desprendimiento de materiales no cause ningún peligro.

UN EXPEDIENTE QUE DATA DE 1975

El primer expediente abierto para que se iniciaran las obras de reparación de la torre del templo parroquial data de 1975. En ese año se enviaron los correspondientes informes al entonces titular del Ministerio de Educación y Ciencia, Martínez Esteruelas.

Pero los meses fueron transcurriendo y hasta 1981 no se aprobó un presupuesto definitivo, cifrándose el montante en 5

millones de pesetas. En este caso fue el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes, quien dio luz verde a esta cantidad que, según el párroco de la iglesia, Alberto Caselles «es del todo insuficiente para acometer la total restauración del campanario».

No obstante, está previsto que a mediados del próximo mes de octubre se inicie el conjunto de obras aprobadas, que incluyen el fortalecimiento de la estructura sobre la que descansa el campanario, la retirada de tejas viejas y una ulterior consolidación a base de cemento.

Sin embargo, a juicio del alcalde de Algemesí, Joan Girbés, y del párroco, estas obras no conjurarán definitivamente el peligroso estado de la torre y, como aseguran, «será necesario gestionar a través de la Consellería un mayor presupuesto que cubra todas las necesidades de reparación».

F. ESCRICHE