


Agrupación

Campaneros de Santa María

Villena



Sistema manual de toque de las campanas eclesiásticas. Desperfectos en el sistema de carruchas y otros elementos.



Sistema de carruchas completamente deteriorado y fuera de servicio.



Desperfectos en el suelo de la sala y elementos fuera de su ubicación original.




Sala de las cinco campanas



Desperfectos en el suelo de la sala y vigería del entramado.



Acceso a la sala de campanas, último tramo.



Escalera de acceso al reloj.

Eliminación del tabique para la posible colocación de una nueva carraca o matraca, en la ubicación de la desaparecida.



Diferentes tramos de la bajada de las cuerdas.

