

| Registro del inmueble | |
|---|---|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos (clave y ficha) | No. 000064 |
| Estado | México |
| Municipio | 034 Ecatepec de Morelos |
| Localidad | Pblo. de Santa Clara Coatitla |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís |
| Dirección. Calle y Número | Plaza Juárez s/n |
| Coordenadas | 19.540869 – 99.068150 |
| Ubicación de campanas y esquilas | |
| | |
| Campanas y esquilas | Tres campanas anónimas. (1817, 1902, 2019). Dos esquilas. E. Belmont 1895 y anónima 2006. |
| Toques actuales | 2 misas diarias, 7 toques de misa de domingo. De fiesta, (novenario, procesiones) procesiones: Santo Jubileo, Adoración Nocturna, Festividad de la Virgen de Guadalupe, Corpus Cristi. De difunto. |
| Conservación | Todas las campanas requieren mantenimiento. Una campana es relativamente nueva. La esquila de la primera sala de campanas ha sido dos veces refundida (4), no puede utilizarse porque fue movida para colocar la nueva campana (A) y no resanaron los muros donde esta empotrada. |
| Personas de contacto | |
| Autores del registro | Clara Guadalupe Pineda Sánchez. |
| Fecha del registro | Diciembre 2023 |

| Registro de matracas, ruedas de campanas y cuadrantes solares | | |
|---|--|--|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos (clave y ficha) | No. 000064-113 | |
| Estado | México | |
| Municipio | 034 Ecatepec de Morelos | |
| Localidad | Pblo. de Sata Clara Coatitla | |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís | |
| Dirección. Calle y Número | Plaza Juárez s/n | |
| Coordenadas | 19.540869 – 99.068150 | |
| Matraca | Rueda de campanas | Cuadrante solar (reloj de sol) |
| |  | |
| Matraca <input type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Desaparecida | <input type="checkbox"/> Martillos <input type="checkbox"/> Láminas <input type="checkbox"/> Otros | Uso actual, conservación |
| Rueda de campanas <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Desaparecida | N.º campanas 11- 8 N.º ruedas (2) | Uso actual, conservación En ceremonias solemnes. Le faltan campanas. Buen estado. Se encuentran en el barandal del coro. |
| Cuadrante solar <input type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Desaparecido | Ubicación, conservación | |
| Personas de contacto | | |
| Autores del registro | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna, Francisco Huidobro Colín. | |
| Fecha del registro | Diciembre 2023 | |

| Registro de relojes | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|---------------|---|----------------|---------------|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos Muebles (clave y ficha) | | | | | | No. 000064-121 | |
| Estado | | México | | | | | |
| Municipio | | 034 Ecatepec de Morelos | | | | | |
| Localidad | | Pblo. de Santa Clara Coatitla | | | | | |
| Inmueble | | Parroquia de Santa Clara de Asís | | | | | |
| Dirección, Calle y núm. | | Plaza Juárez s/n | | | | | |
| Ubicación | | Sobre la bóveda central del templo | | | | | |
| Altura | 58 cm | Anchura | 62 cm | Longitud | 79.5 cm | Péndulo | Altura 1.11cm |
| Autor | | Hauser Zivy y Cía. (La Esmeralda) | | | | Año | 1899 |
| Modelo | | | | N.º serie | | | |
| Estado actual [X] Existente [] Desaparecido | | Uso actual [] En marcha [X] Parado | | | Número de campanas Tres | | |
| Toques [] Horas [] Horas y medias [X] Horas y cuartos [] Solo movimiento | | Remontaje [x] Manual [] Motorizado [] Ordenador | | | Mecanismos para el toque [X] Mazo accionado por el reloj [] Mazo accionado por motor [] Electromazo [] Otros | | |
| Número de carátulas | | [x] Numeración romana [] Numeración arábica [] Otra: | | Inscripciones | | | |
| Fotografía | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Conservación [] Excelente [X] En buen estado [] Regular [] En mal estado | | Notas Al reloj no se le ha dado mantenimiento desde el 2008, a partir de esta fecha ha dejado de funcionar. No le falta ninguna pieza. | | | | | |
| Grupo de trabajo | | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna, Francisco Huidobro Colín. | | | | | |
| Fecha de trabajo | | Diciembre 2023 | | | | | |

| Registro de campanas y esquilas | | | | | | |
|---|--|----------|-------|---------|--------------|-----------|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos Muebles (clave y ficha) | | | | | Sin Registro | |
| Estado | México | | | | | |
| Municipio | 034 Ecatepec de Morelos | | | | | |
| Localidad | Pblo. de Santa clara Coatitla | | | | | |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís | | | | | |
| Nombre | Sin nombre escrito | | | | | |
| Dirección, Calle y núm. | Plaza Juárez s/no. | | | | | |
| Ubicación | Presbiterio (Dos campanas) | | | | | |
| Medidas | Diámetro | 36 /31cm | Borde | 2.5/4cm | Altura | 28/21.5cm |
| Autor | Anónimo | | | | Año | 2006 |
| Fotografía | | | | | | |
| | | | | | | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>Campana grande. Medio: Crucifijo. Virgen de Guadalupe y un querubín estilizado PARROQUIA DE SANTA CLARA DE ASÍS Pie: Tres cordones</p> <p>Campana chica Medio: Crucifijo, virgen de Guadalupe y querubín Medio Pie: PARROQUIA DE SANTA CLARA DE ASÍS</p> | | | | | |
| Conservación | En buen estado. | | | | | |
| Propuestas | Colocar las dos campanas con la imagen del crucifijo viendo hacia el altar. | | | | | |
| Grupo de trabajo | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna. | | | | | |
| Fecha de trabajo | Diciembre 2023 | | | | | |

| Registro de campanas y esquilas | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------------|--------|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos Muebles (clave y ficha) | | | | | S/ Registro | |
| Estado | México | | | | | |
| Municipio | 034 Ecatepec de Morelos | | | | | |
| Localidad | Pblo. de Santa Clara Coatitla | | | | | |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís | | | | | |
| Nombre | SANTA CLARA DE ASÍS | | | | | |
| Dirección, Calle y núm. | Plaza Juárez s/no. | | | | | |
| Ubicación | Sala de campanas. Torre 1er. Cuerpo. Centro (A) | | | | | |
| Medidas | Diámetro | 98 cm | Borde | 10 cm | Altura | 78 cm. |
| Autor | Anónimo | | | | Año | 2019 |
| Fotografía | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>Tercio: Cordón- Tres ramas entrelazadas con espinas. Medio: (06) SANTA CLARA DE ASÍS Medio Pie: Cordón. Dedicada a Santa Clara de Asís 2019. Y una rama con frutos. Pie: Cordón</p> | | | | | |
| Conservación | Presenta oxidación, excremento de aves. El badajo se empieza a desgastar por un lado. | | | | | |
| Propuestas | Falta mantenimiento. El badajo se está deteriorando porque se toca de un solo lado. Se manipula desde abajo con una riata. Cambiarlo por uno de fierro rígido. Debe de haber una persona (campanero) para que suba a tocar las campanas y las manipule en distintas zonas. Cambiar las cadenas que las sostienen por cuero de chivo como se usaba antes. | | | | | |
| Grupo de trabajo | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna, Francisco Huidobro Colín | | | | | |
| Fecha de trabajo | Diciembre 2023 | | | | | |

| Registro de campanas y esquilas | | | | | | |
|---|---|--------|-------|---------|--------------|-------|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos Muebles (clave y ficha) | | | | | Sin Registro | |
| Estado | México | | | | | |
| Municipio | 034 Ecatepec der Morelos | | | | | |
| Localidad | Santa Clara Coatitla | | | | | |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís | | | | | |
| Nombre | SANTA CLARA | | | | | |
| Dirección, Calle y núm. | Plaza Juárez s/no. | | | | | |
| Ubicación | Sala campanario Torre Sur (2) | | | | | |
| Medidas | Diámetro | 41 cm. | Borde | 6.5 cm. | Altura | 30 cm |
| Autor | Anónimo | | | | Año | 1902 |
| Fotografía | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Inscripciones, decoraciones | Pie: STA. CLARA 8-12-1902 (06) | | | | | |
| Conservación | Presenta oxidación. Presencia de excremento de aves y badajo no muy desgastado. | | | | | |
| Propuestas | Falta mantenimiento. Cambiar las cadenas que la sostiene por cuero de chivo y el badajo por uno de fierro rígido. | | | | | |
| Grupo de trabajo | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna, Francisco Huidobro Colín. | | | | | |
| Fecha de trabajo | Diciembre 2023 | | | | | |

| Registro de campanas y esquilas | | | | | | | |
|---|--|---------|-------|------|--------|----------------|--|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos Muebles (clave y ficha) | | | | | | No. 000064-124 | |
| Estado | México | | | | | | |
| Municipio | 034 Ecatepec de Morelos | | | | | | |
| Localidad | Pblo. de Santa Clara Coatitla | | | | | | |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís | | | | | | |
| Nombre | SANTA CLARA | | | | | | |
| Dirección, Calle y núm. | Plaza Juárez s/no. | | | | | | |
| Ubicación | Sala de campanas Torre Norte (3) | | | | | | |
| Medidas | Diámetro | 71.5 cm | Borde | 9 cm | Altura | 58 cm | |
| Autor | Anónimo | | | | Año | 1817 | |
| Fotografía | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>Tercio: Cordón Año de 1817 Medio: (06) Cruz decorada de flores sobre un altar, a los lados palmas. (09) Monograma de Jesús (03) y una R y M invertida. Medio pie: SANTA CLARA.</p> | | | | | | |
| Conservación | Presentan oxidación, excremento de aves y desgaste del badajo. | | | | | | |
| Propuestas | Requiere mantenimiento. Cambio de badajo por uno de fierro rígido. Cambiar las cadenas que la sostienen por cueros de chivo. Está mal colocada la Cruz deberá estar bendiciendo (00) al exterior no (06) adentro | | | | | | |
| Que la sostienen | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna, Francisco Huidobro Colín | | | | | | |
| Fecha de trabajo | Diciembre 2023 | | | | | | |

| Registro de campanas y esquilas | | | | | | |
|---|---|--------|-------|----------|--------------|--------|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos Muebles (clave y ficha) | | | | | Sin Registro | |
| Estado | México | | | | | |
| Municipio | 034 Ecatepec de Morelos | | | | | |
| Localidad | Santa Clara Coatitla | | | | | |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís | | | | | |
| Nombre | No tiene nombre escrito (Esquila) | | | | | |
| Dirección, Calle y núm. | Plaza Juárez s/no. | | | | | |
| Ubicación | Sala de campanas. Torre Oeste (4) | | | | | |
| Medidas | Diámetro | 63 cm. | Borde | 6 – 7 cm | Altura | 43 cm. |
| Autor | Anónimo | | | | Año | 2006 |
| Fotografía | | | | | | |
| | | | | | | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>Tercio: Cordón.</p> <p>Medio: (00) Virgen de Guadalupe. (06) Crucifijo abajo la leyenda” SIENDO GOBERNADOR DON ANTONIO AYALA SANTA CLARA ABRIL 1817.</p> <p>Medio pie: Cordón. PARROQUIA DE SANTA CLARA COATILA MEX. 28-AGOSTO- 2006.</p> <p>Pie: Cordón</p> | | | | | |
| Conservación | <p>Presenta oxidación, excremento de ave. El brazo no está bien sujeto al muro. Razón para no utilizarla.</p> <p>La campana ha sido dos veces refundida. 1975 y 2006</p> | | | | | |
| Propuestas | <p>Urge un mantenimiento general y resanar las partes de los muros donde esta empotrada. Recomendar que las campanas no deben refundirse porque pierde su valor histórico.</p> | | | | | |
| Grupo de trabajo | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna, Francisco Huidobro Colín. | | | | | |
| Fecha de trabajo | Diciembre 2023 | | | | | |

| Registro de campanas y esquilas | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|------|--------|---------------|--|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos Muebles (clave y ficha) | | | | | | No.000064-126 | |
| Estado | México | | | | | | |
| Municipio | 034 Ecatepec de Morelos | | | | | | |
| Localidad | Pblo. de Santa Clara Coatitla | | | | | | |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís | | | | | | |
| Nombre | Sin nombre escrito (Esquila) | | | | | | |
| Dirección, Calle y núm. | Plaza Juárez s/no. | | | | | | |
| Ubicación | 2do. Cuerpo de la sala de campanas. Torre Oeste (4) | | | | | | |
| Medidas | Diámetro | 68 cm | Borde | 7 cm | Altura | 54 cm | |
| Autor | E. Belmont Fdor. | | | | Año | 1895 | |
| Fotografía | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>Tercio: Cordón. Medio: (00) Cruz formada por flores (06) E. BELMONT FDOR. Medio pie: Cordón SANTA CLARA COATITLAN AÑO 2-5-1895</p> | | | | | | |
| Conservación | <p>Presenta oxidación. Excremento de ave. Del yugo las partes de madera y metal se encuentran muy deterioradas. En la sala de campanas el piso está cubierto de excremento de aves.</p> | | | | | | |
| Propuestas | <p>Mantenimiento completo, especialmente al yugo de madera. Limpieza del área de la sala de campanas.</p> | | | | | | |
| Grupo de trabajo | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna, Francisco Huidobro Colín. | | | | | | |
| Fecha de trabajo | Diciembre 2023 | | | | | | |

| Registro de campanas y esquilas | | | | | | |
|---|---|-------|-------|------|----------------|-------|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos Muebles (clave y ficha) | | | | | No. 000064-126 | |
| Estado | México | | | | | |
| Municipio | 034 Ecatepec de Morelos | | | | | |
| Localidad | Pblo. de Santa Clara Coatitla | | | | | |
| Inmueble | Parroquia de Santa Clara de Asís | | | | | |
| Nombre | SANTA CLARA | | | | | |
| Dirección, Calle y núm. | Plaza Juárez s/no. | | | | | |
| Ubicación | Patio de la casa parroquial | | | | | |
| Medidas | Diámetro | 97 cm | Borde | 9 cm | Altura | 93 cm |
| Autor | Anónimo | | | | Año | 1817 |
| Fotografía | | | | | | |
| | | | | | | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>Tercio. Cordón SANTA CLARA ABRYL DE 1817.</p> <p>Medio: Una Cruz decorada con flores, sobre un altar de forma piramidal y a los costados palmas. Al otro extremo Una Custodia con su resplandor y en los costados de perfil dos ángeles arrodillados</p> <p>Medio pie. Cordón. CIENDO GOBERNADOR DON AN tres querubines TONIO AYALA.</p> | | | | | |
| Conservación | <p>Aparentemente se ve bien. Tuvo que ser remplazada, debido al golpe continuo del badajo en una sola zona, ocasionando una ranura o fractura de más de 23 cm de altura.</p> | | | | | |
| Propuestas | <p>Es una campana que tiene un gran valor histórico. Debe de estar resguardada en un lugar techado y sobre una tarima de madera.</p> | | | | | |
| Grupo de trabajo | Clara Guadalupe Pineda Sánchez, Rodolfo Jiménez Luna, Francisco Huidobro Colín. | | | | | |
| Fecha de trabajo | Diciembre 2023 | | | | | |