


Inventario de las campanas

Iglesia-Convento de San Pablo - PEÑAFIEL (CASTILLA Y LEÓN)

Torre	<i>Iglesia- convento de San Pablo.</i>
Población	<i>PEÑAFIEL</i>
	
Protección	<p><i>Aunque la Iglesia-convento de San Pablo no está declarada monumento de forma explícita, forma parte del Conjunto Histórico de Peñafiel, declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico (Código: (R.I.) - 53 - 0000363 - 00000 - REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo) declarado el 14-01-1999 y publicado el 19-01-1999. Esta protección genérica obliga a trabajos mucho más respetuosos con las campanas, la torre y los toques.</i></p>
Descripción	<p><i>Torre edificada en el Siglo XVII. Llamó una vez a los vecinos advirtiéndole de que la Iglesia sufría un incendio de escasa importancia. Ese incendio ocurrió aprox. en 1753.</i></p>
Dedicado	<p><i>Este inventario está dedicado al Colegio “San Pablo” y a Los Padres Pasionistas de Peñafiel.</i></p>
<i>Ubicación campanas</i>	
Intervenciones	<p><i>No se tocan desde hace aproximadamente 10-20 años. En los años 50, se sustituyeron los antiguos yugos y pusieron las cuerdas para tirar.</i></p>
Fecha ficha	<i>22-11-2005</i>

Autor ficha	SANZ PLATERO, Daniel
Revisión ficha	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha revisión ficha	
<i>Fichas de todas las campanas</i>	

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Espadaña	Campana "San Pablo" (1)		1750	90	422
Espadaña	Campana "San Juan" (2)		1750	70	199

Nombre campana	Campana "San Pablo" (1)
	
Localización	Espadaña
Diámetro	90
Peso aproximado	422
Fundidor	
Año fundición	1750
Epigrafía tercio	"San Pablo"

Epigrafía medio	(00) (crucifijo)
Epigrafía medio pie	3 cordones
Yugo	Hierro
Estado de conservación	Las asas originales fueron serradas y sustituidas por taladros. Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves.
Mecanismos para tocar	Cuerda Para Voltear - Badajo
Actuaciones	En los años 50, se sustituyeron los antiguos yugos y pusieron las cuerdas para tirar.
Valoración	Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación.
Instalación	La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.
Notas	No se toca desde hace aproximadamente 10-20 años.
Autor	SANZ PLATERO, Daniel
Fecha ficha	22-11-2005

Nombre campana	Campana "San Juan" (2)
	
Localización	sala de campanas
Diámetro	70

Peso aproximado	199
Fundidor	
Año fundición	1750
Epigrafía tercio	"San Juan"
Epigrafía medio	(00) (crucifijo)
Epigrafía medio pie	3 cordones
Yugo	Hierro
Estado de conservación	<i>Las asas originales fueron serradas y sustituidas por taladros. Extremadamente sucia a causa de los excrementos de palomos y otras aves.</i>
Mecanismos para tocar	<i>Cuerda Para Voltear - Badajo</i>
Actuaciones	<i>En los años 50, se sustituyeron los antiguos yugos y pusieron las cuerdas para tirar.</i>
Valoración	<i>Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación.</i>
Instalación	<i>La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales.</i>
Notas	<i>No se toca desde hace aproximadamente 10-20 años.</i>
Autor	<i>SANZ PLATERO, Daniel</i>
Fecha ficha	<i>22-11-2005</i>