

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ELDA
Edificio	Parroquia de Santa Ana
Dirección	
Localización	Torre de las campanas
Nombre	Santa Ana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 82 Borde 9 Altura del bronce 70 Peso Peso aproximado (en kilos)319 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944
	
Descripción	<p>La campana tiene siete asas. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos la siguiente inscripción con el nombre del pueblo y el año de fundición: "? ? ELDA AÑO 1944 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. En el medio lleva una cruz radiante, el escudo nacional, un monograma de María y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H<u>N</u>OS / SILLA (VALENCIA)". En el medio pie se repite la división de cordones del tercio y entre ellos está la siguiente inscripción: "? SANTA ANA TITULAR DE LA PARROQUIA". Finalmente, tiene otros dos grupos de dos cordones en el pie.</p>
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Badajo de ojal, característico de Extremadura. El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. En uno de los ejes laterales tiene restos de un medio vuelo.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-07-2020

Ficha completa de la campana: [Santa Ana \(2\) Parroquia de Santa Ana - ELDA](#)