

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CALLOSA D'EN SARRIÀ
Edifici	Parròquia de Sant Joan Baptista
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Mare de Déu de les Injuries (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 118 Vora 11,5 Altura del bronze 90 Pes Pes aproximat (en quilos)951 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940



Descripció	La campana disposa de set anses, sis de les quals estan decorades amb animals. Seguidament, en el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? N^A S^{RA} REMEDIOS (VULGO DE LAS INJURIAS)". En el mig disposa d'una creu de calvari i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES NOS / SILLA (VALENCIA)". A continuació, hi ha una inscripció: YO ALABO AL DIOS VERDADERO, LLAMO AL PUEBLO Y JUNTO AL CLERO YO GIMO POR EL DIFUNTO Y LAS FIESTAS EMBELLEZCO. (A. S. B.)". El text és una adaptació d'una inscripció típica de campanes entre els segles XV i XVIII. Les sigles podrien correspondre amb el nom del cronista, que apareix més endavant. Tot seguit, hi ha una imatge de la Mare de Déu de les Injúries i altra inscripció: "EN SUSTITUCION DE UNA DE LAS CAMPANAS / DESTROZADAS POR LOS / ROJOS, HE SIDO FUNDIDA A INICIATIVA / DE D. ADOLFO SALVA BALLESTER CRO- / NISTA DE ESTA VILLA Y PARA ALIVIAR / AL PUEBLO DE ESTE GASTO, A EXPEN- / SAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA / FUENTE MAYOR, SIENDO PRESI- / DENTE D. JUAN MIGUEL PEREZ SALES / Y CURA ARCIPRESTE D. ABEL GARCIA / EN LOS TALLERES DE ROSES HNOS. DE / SILLA VALENCIA DICIEMBRE DE 1940." En el mig peu apareixen de nou dos grups de dos cordons i altre text entre ells: "? ? SOY DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE CALLOSA DE ENSARRIA (ALICANTE) PESO 950 KILOS". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, en el peu també té dos grups de dos cordons.
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls, que permeti el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	21-08-2021

Fitxa completa de la campana: [Mare de Déu de les Injúries \(4\) Parròquia de Sant Joan Baptista - CALLOSA D'EN SARRIÀ](#)