

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	MALANQUILLA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campano (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	
Año fundición	
	
Descripción	No se puede valorar la campana sin documentarla.
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana se queda prácticamente horizontal, debido seguramente a la rotura de alguno de sus tirantes. Badajo con cables de seguridad sueltos, ineficaces en caso de rotura.
Protección	
Propuestas	El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de los otros yugos existentes en la zona, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales.
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Campano \(1\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - MALANQUILLA](#)