

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	EXTREMADURA
<b>Municipio</b>	MÉRIDA
<b>Edificio</b>	Concatedral de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala baja de campanas
<b>Nombre</b>	<b>María (9)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 121   Borde 12   Altura del bronce 103   Peso Peso aproximado (en kilos)1026 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1650ca
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene dos inscripciones, en bellísima capital humanística. Dice arriba "MARIA # CONCEBIDA # SIN # PECADO # ORIGINAL # # # # "</p> <p>En el medio hay a la parte de afuera un anagrama de Jesús, en griego (IHS), con unos resplandores en forma de cruz de San Andrés. A la parte interior hay una cruz con pedestal, apenas visible por la suciedad que la cubre.</p> <p>En el medio pie no se ha podido completar la inscripción por los excrementos de las aves, afectando al año de fabricación (aunque por el tipo de letra y de ortografía puede ser de mitad del XVII). Dice "IZOLA # ESTA # CIUDAD # SIENDO # QVMISARIO # IVAN # SOLANO # DEBEGA # ANO DE ... " es decir HÍZOLA ESTA CIUDAD SIENDO COMISARIO JUAN SOLANO DE VEGA. AÑO DE ...</p>
<b>Toques</b>	Golpes con electromazo exterior.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Campana mal orientada (con la cruz hacia adentro).</p> <p>El yugo está en mal estado en la parte exterior. Ha sido cubierto con pintura plástica verde, incluso los herrajes.</p> <p>La campana ha sido pulida o quizás dorada, con métodos posiblemente químicos, aunque está cubierta por una espesa capa de excrementos de palomas. Las asas están pintadas de negro.</p> <p>Tropieza con la red de protección contra los palomos lo que debe afectar a su sonoridad.</p>
<b>Protección</b>	

<p><b>Propuestas</b></p>	<p>La campana debe ser limpiada cuidadosamente, por dentro y por fuera, tanto para detener el proceso químico de corrosión como para quitar los excrementos que la cubren, que también contribuyen a su deterioro, así como modifican su sonoridad. Debe orientarse correctamente (cruz hacia afuera).</p> <p>El yugo de madera debe ser restaurado, quitando las capas de pintura plástica, y reponiendo aquellas piezas que sean necesarias por seguridad. En cualquier caso la campana debe permanecer inmóvil.</p> <p>Debe instalarse un electromazo u otro mecanismo de gran velocidad, que tire directamente del badajo, pero que esté instalado de manera que no impida un posible repique manual.</p> <p>Debe modificarse la rejilla de protección contra las aves de manera que quede por delante de la campana, mucho más fácil en este caso que se trata de una campana inmóvil.</p>
<p><b>Autores de la documentación</b></p>	
<p><b>Fecha</b></p>	

Ficha completa de la campana: [María \(9\) Concatedral de Santa María - MÉRIDA](#)