

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	ALLANDE
Edificio	Parroquia de Santa María de Berducedo
Dirección	
Coordenadass	43.233209 -6.768208
	
Descripción	Sobre la fachada de la parroquial de Berducedo se levanta una espadaña de tres vanos, de características cercanas a otras del entorno, como la de la vecina iglesia de Lago. Como aquella, esta espadaña se divide en dos registros decrecientes, enlazados mediante dos pesados aletones monolíticos. Aquí, sin embargo, la construcción fue cerrada con un sencillo frontón semicircular, rematado con una cruz. Actualmente la espadaña alberga, en las ventanas del primer cuerpo, dos campanas industriales, fundidas en 1977 por los Murua de Vitoria.
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	05-08-2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Santa María de Berducedo (1)	MURUA	1977		
Espadaña	Santa María de Berducedo (2)	MURUA	1977		

Información completa: [Parroquia de Santa María de Berducedo - ALLANDE \(PRINCIPADO DE ASTURIAS\)](#)