


<b>Comunidade Autónoma / Departamento / Estado</b>	GALICIA
<b>Municipio</b>	MONDARIZ
<b>Edificio</b>	Igrexa de Santa Baia de Mondariz
<b>Dirección</b>	
<b>s</b>	42.23238598010483 -8.454800359834385
	
<b>Descricion</b>	
<b>Campás</b>	
<b>Toques actuais de campás</b>	
<b>Conservación, mantemento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propostas</b>	
<b>Autors da documentación</b>	FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao
<b>Data</b>	2021

## Reloxos

<a href="#">Reloxo mecánico (1)</a>	Existente En funcionamento
<b>Autor</b>	<a href="#">LECEA Y MURUA (LYM)</a>
<b>Data de construción</b>	
<b>Descricion</b>	

Información completa: [Igrexa de Santa Baia de Mondariz - MONDARIZ \(GALICIA\)](#)