

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VALLE DE HECHO
Edificio	Parroquia de San Martín de Embún
Dirección	
Coordenadass	42.626207 -0.723324
	
Descripción	Sobre el solar en el que se edificó en el siglo XVI la Iglesia de San Martín de Embún, existió un primitivo templo románico del que tan sólo queda una dependencia de la actual iglesia y la conocida como “cárcel”. En el siglo XVI se sometió a una profunda reforma que afectó al interior. De esa época data el coro alto y la torre campanario. www.aspejacetania.com (21-12-2014)
Campanas	Hubo otra campana pequeña, desaparecida, de la que queda únicamente las tres asas y la badajera. Se trata de un conjunto característico de la diócesis de Jaca, siguiendo el modelo de la Catedral: campanas pequeñas y campana mayor fijas y la campana mediana de bandeo.
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Entran pájaros por las ventanas abiertas de la torre.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	20-08-2002

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

sala de campanas	Campana rota (1)				
sala de campanas	Campana Verde (2)	LINARES ORTIZ, CONSTANTINO DE (CARABANCHEL BAJO)	1940ca	54	91
sala de campanas	Campana (3)		1816	86	368
sala de campanas	Campana (4)	BALLESTEROS, PAULINO	1890	104	651

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	CAPDEVILA, OCTAVIO
Fecha de construcción	1926
Descripción	Reloj muy interesante por el anacronismo que representa un reloj de herrero construido en la tardía fecha de 1926, en concreto en la localidad de Martés por Octavio Capdevila, quien realizará en la comarca como mínimo los todavía conservados de Villareal de la Canal y Santa Engracia de Jaca. En cuanto a sus características técnicas, destacamos el áncora acabada en rosca en una de las paletas, lo que permite ajustarla en distancia. El venterol de cuatro aspas y los piñones son tanto de linterna como de alas. Los pilares en las esquinas rematan de forma alanceada. El reloj fue electrificado en su momento aunque permanece parado en la actualidad. En la pared una inscripción: "16 / JULIO / 1928" ¿posible fecha de instalación del reloj?

Información completa: [Parroquia de San Martín de Embún - VALLE DE HECHO \(ARAGÓN\)](#)