


Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VILLARLUENGO
Edificio	Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Montoro de Mezquita
Dirección	
Coordenadass	40.6916861 -0.5975736
	
Descripción	La iglesia dispone de un campanario, ubicado a los pies del templo. Es de planta cuadrada y tiene dos cuerpos. El primer cuerpo utiliza como material constructivo la piedra (sillares en las esquinas y mampostería en los muros). La Sala de las Campanas dispone de cuatro vanos, dos de los cuales están parcialmente cegados. Una moldura de piedra separa en nivel de las campanas del remate, levantado con mampostería y de forma cónica. La torre dispone de una escalera interior que recorre el perímetro hasta llegar a la Sala de las Campanas. La cubierta de este nivel está realizada con troncos de madera.
Campanas	Cuenta con un conjunto de dos campanas, suficientes para organizar un conjunto de mensajes eficiente para la comunidad local. Las dos fueron fundidas en los talleres de José Cabrillo de Salamanca.
Toques actuales de campanas	La Campana Grande se repica desde los pies de la torre para los toques.
Conservación, mantenimiento	El campanario se encuentra en buen estado de conservación. Por contra el estado de las campanas es regular. Conservan la instalación tradicional, con los yugos de madera y herrajes que presentan signos de degradación, principalmente por el paso del tiempo y la acción de los agentes climáticos. El badajo de la campana pequeña está ligeramente suelto. La campana grande dispone de una cuerda al badajo que llega hasta los pies de la torre. En uno de los vanos hay restos de la instalación de una matraca, concretamente una pequeña viga de madera con un refuerzo para ubicar uno de los ejes de giro.
Protección	Protección BIC Declarado.

Propuestas	Las dos campanas deben ser restauradas con la finalidad de evitar la degradación progresiva de las partes de madera de los yugos, causada por la continua acción de los agentes climáticos. En toda intervención deben respetar al máximo la instalación tradicional, cambiando las partes que no aseguren la estabilidad del conjunto. En caso de mecanización se deben instalar motores de bandejo por impulsos y electromozos monofásicos, que imiten los toques tradicionales y permitan los manuales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	20-09-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	La Pequeña (1)	CABRILLO MAYOR, JOSÉ (SALAMANCA)	1941	47	60
Sala de las Campanas	La Grande (2)	CABRILLO MAYOR, JOSÉ (SALAMANCA)	1941	75	244

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha de construcción	1750ca
Descripción	La parroquia conserva una interesante maquinaria del reloj, de gran valor histórico, ya que parece datable del siglo XVIII. Antiguamente estaría ubicada debajo de la Sala de las Campanas y actualmente se guarda en un almacén del templo.

Información completa: [Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Montoro de Mezquita - VILLARLUENGO \(ARAGÓN\)](#)