

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	BRIHUEGA
Edificio	Iglesia de San Felipe
Dirección	
Coordenadas	40.7619928 -2.8695567
Protección	Bien: Conjunto Histórico de la Villa de Brihuega (Guadalajara) Comunidad Autónoma: C.A. Castilla-La Mancha Provincia: Guadalajara Municipio: Brihuega Categoría: Conjunto Histórico Código: (R.I.) - 53 - 0000159 - 00000 Registro: (R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo Fecha de Incoación: 02-03-1973 Fecha de Declaración: 19-05-1973 Fecha Boletín Declaración: 12-06-1973 Disposición: DECRETO Matiz: TRAMITADOS 6º A
Descripción	Torre octogonal construida sobre un cubo de la muralla próximo a la cabecera de la iglesia. La obra está realizada en mampostería de piedra caliza. Remata el conjunto un sencillo tejado a ocho aguas. El acceso a la torre se realiza desde el interior del templo, a través de una puerta situada en la cabecera de la nave del Evangelio. Antiguamente se accedía desde la sacristía por una puerta hoy cegada. Tras subir por dos tramos de escalera (el primero situado entre la iglesia y la muralla y el segundo en el interior de la muralla) se llega al cubo, desde donde parte un tercer tramo de escaleras de caracol de madera por el interior de la torre. Se llega a la sala de campanas donde se conservan parcialmente las instalaciones originales, el suelo, dos yugos antiguos de madera y el maderamen del tejado. En las troneras este y sur existen dos pares sillares voladizos que reducen la luz del arco y facilitan la colocación de los yugos.

Campanas	Los elementos patrimoniales más interesantes y seguramente más antiguos del conjunto son los dos yugos de madera. De estos yugos colgaban sendas campanas romanas destruidas en la guerra civil, una mayor y otra menor. Por las dimensiones de los yugos podemos deducir el tamaño de ambas campanas: aproximadamente 110 cm de diámetro en la mayor; entre 90 y 100 cm en la menor. Como contrapunto a estas campanas existió un esquilón o campanillo situado en la tronera sur. Como es habitual en Brihuega (y en buena parte de Castilla) se mantiene el esquema de dos campanas romanas (una mayor que la otra) acompañadas por un esquilón o campanillo como contrapunto. Al reabrirse la iglesia al culto en los años sesenta se dotó al campanario de una campana romana (2) fundida en 1855 y proveniente del despoblado de Valdelagua. Se colgó de un yugo de hierro MURUA. La campana conserva un antiguo martillo eléctrico, fuera de uso actualmente. El conjunto actual resulta bastante extraño. En 1996 QUINTANA, Campanas (Saldaña) fundió una campana romana (3) (cuya afinación tiene en cuenta la otra campana (2) romana). Se colocaron dos campanas rotas – (1) y (4) - de perfil esquilonado en los antiguos yugos de madera. De las cuatro la única que participa en los toques es la campana (3). Las rotas solo rellenan las troneras (ni siquiera tienen badajo), mientras que la otra romana permanece muda.
Fotos	14
Toques actuales de campanas	La campana 3 voltea para todas las celebraciones que tienen lugar en la iglesia.
Conservación, mantenimiento	En 1996 QUINTANA, Campanas (Saldaña) funde una campana romana (3) e instala dos campanas - (1) y (4) - rotas y sin uso (solo para rellenas las troneras), que se colgaron de los antiguos yugos de madera.
Propuestas	
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	25-06-2011

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Reina del mundo y de las misiones (1)	LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)	1955	73	225
Sala de campanas	Campana (2)		1855	77	173

Sala de campanas	Campana (3)	QUINTANA, CAMPANAS	1996	78	180
Sala de campanas	Campana (4)		1850ca	78	275

Información completa: [Iglesia de San Felipe - BRIHUEGA \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (06-08-2026)