

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	GUADALAJARA
<b>Inmueble</b>	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	Avenida Fray Antonio Alcalde 10, Zona Centro 44100
<b>Ubicación</b>	Torre Sur de Santo Santiago
<b>Nombre</b>	<b>Esquilón Mayor, La Asunción (S6)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 170 cm   Borde cm   Altura 132 cm   Peso real <b>2.868</b> , kg
<b>Autor campana</b>	RIVERA, TIBURCIO
<b>Año fundición</b>	1817
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>Campana incompletamente documentada debido a su posición casi horizontal por mal estado del yugo. que permite precisamente, por desaparición de parte de la madera, admirar la robustez del eje y de los tirantes metálicos que retienen la campana.</p> <p>Campana de transición técnica: si no estuviera firmada, se podría asignar a Juan Nepomuceno FLORES. No obstante en la parte alta dice en la parte exterior el apellido del fundidor "RIVeRA. " y en la anterior la dedicación "? LA ASUNCION". Como la campana está mal orientada, tiene todos sus elementos desplazados: así está la cruz al interior, muy sencilla pero de grandes dimensiones también y de decoraciones vegetales, y al exterior figura el peso, inciso como en el resto de campanas: "P<sup>A</sup> 249 @ 7 L<sup>S</sup>" es decir PESA 249 ARROBAS 7 LIBRAS, lo que supone 2.868,72 Kg. Hemos indicado una medida de diámetro aproximada que da por cálculo 2.845 kg, que se aproxima al peso indicado en la inscripción incisa.</p> <p>En el medio pie hay una inscripción insólita en esta torre, aunque muy habitual en otras catedrales, ya que indica el responsable económico de su fabricación: "SIeNDO TeSOReRO eL SR. D. JUAN JOSe MARTINeS ? LOS RIOS Y RAMOS MAYO ... ? J8J7" Falta pues la fecha exacta de la campana, mal documentada como hemos dicho, y hay que volver a señalar otro rasgo típico del anterior fundidor, como es la utilización de la J mayúscula para las unidades de la fecha.</p> <p>En cualquier caso estos datos están sujetos a una ampliación posterior de información.</p>
<b>Toques actuales</b>	<p>No se puede voltear debido a su mal estado de conservación, que pone en peligro la campana y a los campaneros.</p> <p>Difícilmente se puede repicar, debido a su posición casi horizontal.</p>
<b>Conservación</b>	La campana se encuentra casi horizontal, con el yugo hacia afuera, por el mal estado de conservación del contrapeso, lo que permite ver el eje, de muy grandes dimensiones, que atraviesa la oreja central del asa, asegurándola para que no caiga.
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	<p>El yugo debe ser restaurado, manteniendo todas aquellas partes que sea posible, especialmente el eje sobradamente dimensionado, y renovando aquellas partes dañadas o perdidas o que pongan en peligro la seguridad de campaneros y campanas.</p> <p>Debe orientarse la campana correctamente, es decir con la cruz hacia afuera y las inscripciones significativas como el autor o el peso, hacia adentro.</p> <p>Debido a su toque mayoritario de volteo, parece conveniente dotarla de un badajo de fierro de una pieza, es decir de articulación simple, para que golpee correctamente el bronce, en un solo lugar.</p>
<b>Autores del registro</b>	DEMESA NAVARRETE, Pedro / FACEBOOK
<b>Fecha del registro</b>	04-07-2024

Información completa: [Esquilón Mayor, La Asunción \(S6\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - GUADALAJARA](#)

PDF (16-05-2026)