

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Dirección	
Edificio	Parroquia El Inmaculado Corazón de María

Campanas actuales

Nombre	Esquila (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1978
Descripción	Esta esquila anteriormente se encontraba en la azotea del templo, pero fue bajada para moverla a la torre, pero nunca se colocó y actualmente se encuentra puesta en el suelo de la misma.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Nombre	Campana menor (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 0 Altura del bronce 244 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1965ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Recientemente le fue retirado su badajo. Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Nombre	Campana San Martín de Porres (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 101 Borde 0 Altura del bronce 597 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1965
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Nombre	Campana San Francisco de Asís (4)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 103 Borde 0 Altura del bronce 633 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1965
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Nombre	Campana San Pedro (5)
---------------	------------------------------

Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 120 Borde 0 Altura del bronce 1001 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1965
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Nombre	Campana del Año de la Redención (6)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 142 Borde 0 Altura del bronce 1658 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1984
Descripción	Esta campana sufrió una caída en 1999, producto de la mala fabricación de la misma, rompiéndose la corona, hecho que ocasionó la muerte del campanero que la estaba repicando. Debido a este incidente, todas las campanas fueron perforadas y reforzadas con cable.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Nombre	Campana mayor, Santa María de Guadalupe (7)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 143 Borde 0 Altura del bronce 1693 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN

Año fundición	1965ca
Descripción	
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MTS, Luis David / FACEBOOK
Fecha	26-06-2024

Información completa: [Parroquia El Inmaculado Corazón de María - \(JALISCO\)](#)

PDF (19-05-2026)