



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CATALUNYA
Municipio	SANT FELIU DE LLOBREGAT
Edificio	Catedral de Sant Llorenç
Dirección	Plaça de la Vila, 2B 08980
Localización	sala de campanas
Nombre	Llorença (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 10 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	USICH, FONERIA DE FRANCISCO
Año fundición	1946
Descripción	La campana tiene una pequeña cruz en la parte exterior. En la parte baja interior pone en latín "LAURENTIA / A SANCTO FELICE / DE LLOBREGAT / ANNO DMNI MCMXLVI". Deberían haber escrito "DOMINI" en vez de "DMNI" y se puede traducir como LORENZA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT EL AÑO DEL SEÑOR 1946.
Fotos	23
Toques	La campana se repica. Aunque puede oscilar, no se suele tocar de esta manera. Toca los cuartos con la campana (1).
Conservación, mantenimiento	La campana, que tiene unas peculiares asas en cruz, está mal montada, ya que la badajera está dispuesta perpendicular al eje, siendo por tanto difícil de atar y de tocar el badajo. Para fijar la campana y evitar su movimiento, hay una horquilla que inmoviliza la palanca de oscilación. El electromazo pega demasiado bajo, con peligro de rotura de la campana.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un Bien Cultural de Interés Local.

Propuestas	Respecto a la campana hay dos propuestas posibles: la reubicación o bien la sustitución por otra campana. En primer lugar, la reubicación de la campana, en lugar de la actual campana mayor, permitiría poder repicarla y balancearla incluso desde la escalera, sin gran peligro. Antes habría que sustituir el yugo mixto (madera/hierro) actual por un yugo de madera y ubicar la campana de manera correcta, es decir con la badajera paralela al eje de giro y no perpendicular como ahora. Otra solución, mucho más costosa, sería utilizarla exclusivamente para las horas del reloj, ubicándola colgada de una viga de madera, en el centro superior de la sala. La nueva campana tendría que estar armonizada con las otras tres, y dotada tanto del correspondiente yugo como del brazo para balancearla, así como del electromazo, ubicado en la parte opuesta. En todo caso hay que limpiar la campana, con arena húmeda a baja presión, tanto por el interior como por el exterior de la campana, para recuperar la sonoridad original, ahora disminuida por la suciedad.
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	11-07-2024

Ficha completa de la campana: [Llorença \(2\) Catedral de Sant Llorenç - SANT FELIU DE LLOBREGAT](#)

PDF (08-09-2026)