

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ELDA
Edificio	Parroquia de Santa Ana
Dirección	
Localización	Torre de las campanas
Nombre	Santísimo Sacramento (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66 Borde 6 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)166 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944
Descripción	La campana tiene siete asas. Seguidamente, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos la siguiente inscripción con la advocación a la que está dedicada: "? ? SANTISIMO SACRAMENTO ?". En el medio lleva una cruz radiante, el águila de San Juan, un motivo eucarístico y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". En el medio pie se repite la división de cordones del tercio y entre ellos está la siguiente inscripción: "? ? ELDA AÑO 1944 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. Finalmente tiene dos cordones en el pie.
Fotos	20
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. En uno de los ejes laterales tiene restos de un medio vuelo. El badajo es el antiguo y está atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Por último, se debería de cambiar electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-07-2020

Ficha completa de la campana: [Santísimo Sacramento \(1\) Parroquia de Santa Ana - ELDA](#)

PDF (27-08-2026)