

| | |
|---|---|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | ALACANT |
| Edifici | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari |
| Direcció | |
| Localització | Espadanya parroquial |
| Nom | Ave Maria (1) |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 33 Vora 3 Altura del bronze 27 Pes aproximat (en quilos)21 kg |
| Fonedor | NORMA, FRANSES |
| Any fosa | 1687 |
| Descripció | La campana té les anses trencades i a l'espatlla hi ha dos cordons. En el terç disposa d'un grup de dos cordons i un altre solt. Entre ells té aquesta inscripció: "+ AVE MARIA + FRANSESNORMA". La primera part del text és l'inici del Ave Maria, la pregaria més popular de les dirigides a la Mare de Déu i basada en el passatge de l'Anunciació de l'Evangeli de Sant Lluc (Lc 1, 28). Recull les paraules que l'arcàngel Gabriel va dirigir a la Mare de Déu, tot i que el nom de Maria no apareix a l'evangeli i sí a l'oració mariana. La segona part de la inscripció té un nom, identificat com l'autor de la campana. Aquesta possibilitat no s'ha pogut confirmar. En el mig té dos cordons, una creu de calvari i una inscripció amb l'any de fosa: "ANNO + I687". Finalment, hi ha tres cordons en el mig peu i dos més en el peu. |
| Fotos | 15 |
| Tocs | Repic i volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | Greument mutilada: li han llevat les anses, i han fet dos trepans per lligar-la a la truja. L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a l'espadanya de l'església amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Té un batall excessivament gran per a la campana. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Propostes | La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls i l'electromall per un monofàsic. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 09-04-2021 |

Fitxa completa de la campana: [Ave Maria \(1\) Parròquia de la Mare de Déu del Rosari - ALACANT](#)