

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	DÉNIA
Edifici	Parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpció
Direcció	
Localització	Sala de les campanes
Nom	Maria de l'Assumpció (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 109 Vora 1 Altura del bronze 85 Pes aproximat (en quilos)750 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1942
Descripció	<p>La campana té aquesta inscripció al terç, situada entre cordons: "? ? DENIA AÑO 1942 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. També al terç hi ha una garlanda. Seguidament, al mig, hi ha una creu, un escut nacional, un monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{NOS} SILLA (VALENCIA)".</p> <p>Finalment, està aquesta inscripció al mig peu: "? ? ? ASSUMPTA EST MARIA IN CEELUM ? ?". És el fragment d'una antifona de la litúrgia de les hores de la solemnitat de l'Assumpció que completa seria: "ASSUMPTA EST MARIA IN CAELUM GAUDIANT ANGELI LAUDANTES BENEDICUNT DOMINUM". En valencià seria: "MARIA HA ESTAT ASSUMPTA AL CEL S'ALEGREN ELS ÀNGELS ACLAMEN I LLOEN AL SENYOR".</p>
Fotos	23
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	31-01-2021

Fitxa completa de la campanya: [Maria de l'Assumpció \(4\) Parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpció - DÉNIA](#)

PDF (26-06-2026)