

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	NUÉVALOS
Edificio	Parroquia de San Julián y Santa Basilisa
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Julián y Santa Basilisa (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 7 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	QUINTANA, DOMINGO
Año fundición	1931
Descripción	<p>La campana tiene una peculiar inscripción, que denota un importante cambio de actitud con respecto a la otra campana. Si aquella pedía la protección contra tormentas, ésta se dedica a los santos titulares de la parroquia, como aquel que dedica una calle a un personaje. Tampoco se pide que medien por la población, sino simplemente se les dedica la campana. Una evolución propia de los tiempos.</p> <p>Dice pues, en la parte superior, " # DEDICADA A SAN JULIAN Y SANTA BASILISA AÑO 1931 # ". No cabe asociar únicamente la dedicación a la naciente república, ya que la pequeña de la ermita de la Virgen de los Alvares lleva una inscripción similar. Es la primera vez que encontramos dicho texto.</p> <p>La campana, que está parcialmente rota, está mal orientada, es decir con la cruz hacia adentro y la marca de fábrica hacia afuera, donde dice "CONSTRUIDA POR / DOMINGO QUINTA / NA SIENDO PARRO / CO D. JOSE SOLER". El peculiar corte de palabras (cuando hay espacio de sobra en la campana) indica una clara decadencia del arte de fundir campanas.</p>
Fotos	32
Toques	Posiblemente no se toca, ni siquiera con el electromazo.
Conservación, mantenimiento	<p>Falta un trozo del labio exterior de la campana, que afecta algo a su sonoridad. Mal orientada, con la cruz hacia adentro.</p> <p>Yugo metálico antiguo, quizás de la época de la refundición de la campana, formado por perfiles roblonados entre sí.</p> <p>Inmovilizada por una viga de hierro en la parte superior. Además, en la parte inferior, hay un electromazo ubicado precisamente tras la campana.</p> <p>El electromazo pega en su sitio aunque está demasiado cerca de la campana.</p> <p>El badajo, de caña de madera, está desatado y en el suelo. Utilizaban una tira de cuero, también tirada. Probablemente instalaron este tipo de badajo ya que la campana estaría muy equilibrada y rompería los de hierro con facilidad. No es improbable que este badajo se descolgase y causara la rotura del labio exterior de la campana.</p> <p>También conserva un mazo exterior por gravedad, desconectado, que tocaría las horas y las medias mediante una transmisión, parcialmente conservada, desde el último reloj mecánico.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido.

<p>Propuestas</p>	<p>La campana y su yugo metálico tienen un limitado interés, no tanto por su poca calidad, sino porque no hay demasiado campanas e instalaciones de este pequeño fundidor, ubicado en Alcalá de Henares aunque procedente de Cantabria como la mayoría. Sería recomendable hacer una nueva campana, con inscripciones actuales y con una afinación y tamaño similares a ésta, pero dotándola de yugo de madera similar al de la otra campana.</p> <p>La campana debe balancear, bandear y repicar. Puede ser dotada de un motor de impulsos y de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales.</p> <p>Si se recupera el toque del reloj, sería conveniente que mantuviese los toques antiguos, es decir solamente horas (sin repetición) y medias, con la misma campana, incluso durante la noche.</p>
<p>Autores de la documentación</p>	
<p>Fecha</p>	

Ficha completa de la campana: [San Julián y Santa Basilisa \(2\) Parroquia de San Julián y Santa Basilisa - NUÉVALOS](#)

PDF (12-06-2026)