

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CASTELLOTE
Edificio	Iglesia Parroquial de los Santos Abdón y Senén de Dos Torres de Mercader
Dirección	
Localización	Sala de las Campanas
Nombre	Santos Abdón y Senén (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 8 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	COLINA, RAMÓN
Año fundición	1921
Descripción	<p>La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, incompleta por algunos errores de fundición: "DEDIC A S SENEN #". Completa, esta inscripción sería: "DEDICADA A SAN ABDON Y SENEN #". En ella indica la advocación a la que se dedica la campana, en este caso a los titulares del templo parroquial, los Santos Abdón y Senén. En el medio cuenta con una imagen de Santa Bárbara, acompañada por una cartela con esta inscripción: "Stª BARBARA". La justificación de incluir esta santa en la campana se debe a la tradicional protección que Santa Bárbara ejercía frente a las tormentas, protegiendo los campos juntamente con los Santos Abdón y Senén. Debajo de la imagen de la santa encontramos la siguiente inscripción: "ME HIZO COLINA / SIENDO PARROCO D / ANGEL NOGUE / Y ALCALDE D J / ESCOERDO AÑO / 1921". En el apellido del párroco no se leen correctamente las dos últimas letras por defectos de fundición, ni tampoco la mayor parte de letras del nombre del alcalde. Hay que tener en cuenta que en el momento en que fue fundida la campana Dos Torres de Mercader era municipio independiente.</p>
Fotos	13
Toques	Repica desde los pies de la torre mediante una larga cuerda unida al badajo.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Conserva la instalación tradicional, con el yugo de madera de perfil tradicional local, así como herrajes y demás accesorios. También cuenta con badajo de caña de madera y una cuerda al badajo para repicar desde los pies de la torre.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Se debería promover una restauración que recuperase los valores tradicionales del instrumento. El yugo y herrajes, así como el badajo deberían ser restaurados, respetando los elementos originales. En caso de que estos elementos no aseguren la estabilidad del conjunto, se deberían renovar por otros de similares formas a los originales. En caso de ser mecanizada se debería instalar un motor de bandeado continuo y un electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	07-11-2015

Ficha completa de la campana: [Santos Abdón y Senén \(1\) Iglesia Parroquial de los Santos Abdón y Senén de Dos Torres de Mercader - CASTELLOTE](#)

