

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALBARRACÍN
Edificio	Iglesia de Santiago
Dirección	
Localización	Sala de las Campanas
Nombre	El Campano (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 32 Borde 4 Altura del bronce 28 Peso aproximado (en kilos)19 kg
Fundidor	
Año fundición	1776
Descripción	Cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "IHS MARIA IJOSEF ANO DEI776". Correctamente: "IESUS MARIA ET IOSEPH AÑO DE 1776". Esta se puede traducir como: "JESUS MARÍA Y JOSÉ AÑO DE 1776". En primer lugar aparecen las tres personas de la Sagrada Familia, hecho habitual en las inscripciones de las campanas desde el siglo XVII hasta bien entrado el XX. En algunos casos precede al resto de inscripciones, mientras que en campanas más pequeñas, como este caso, aparece en solitario. Esta acompañada por el año de fundición.
Fotos	12
Toques	Repica mediante el electromazo.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en mal estado de conservación, fijada con una vara de hierro para evitar su movimiento. Está instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas con su instalación tradicional, ubicada entre dos piezas de madera. Conserva el yugo de madera de perfil tradicional local y un cigüeñal para bandearla desde los pies de la torre. El badajo igualmente es el antiguo. Está mecanizada con un electromazo monofásico, cuando se trata de una campana exclusivamente de bandeo. Cuenta con una reja que cierra la ventana, dejando la campana sin protección, aunque se puede retirar fácilmente.
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.
Propuestas	Visto el estado en que se encuentra, proponemos la restauración del conjunto. En primer lugar la madera debería de ser tratada para evitar su degradación, causada principalmente por la exposición a los agentes climáticos. Los herrajes, badajo y demás elementos de la instalación tradicional deben ser igualmente restaurados, cambiando exclusivamente aquellos que no aseguren la estabilidad del conjunto. El electromazo actual debe ser retirado, ya que la campana era exclusivamente de bandeo. En su lugar se debería instalar un motor de bandeo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	23-08-2016

Ficha completa de la campana: [El Campano \(1\) Iglesia de Santiago - ALBARRACÍN](#)

PDF (27-06-2026)