

|   |  |
|---|--|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | COMUNITAT VALENCIANA   |
| <b>Municipio</b>                                  | ORIHUELA   |
| <b>Edificio</b>                                   | Iglesia de la Cruz Cubierta  |
| <b>Dirección</b>                                  |  |
| <b>Localización</b>                               | Espadaña   |
| <b>Nombre</b>                                     | <b>Campana (1)</b>   |
| <b>Medidas (cm)</b>                               | Diámetro (en cm) 35   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)25 kg  |
| <b>Fundidor</b>                                   |  |
| <b>Año fundición</b>                              | 1980ca   |
| <b>Descripción</b>                                | Anepígrafa.  |
| <b>Fotos</b>                                      | 3  |
| <b>Toques</b>                                     | Volteo automático.   |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | Está instalada en la espadaña metálica anexa a la ermita. Cuenta con un yugo de hierro de la fundición Manclús y está motorizada con motor de volteo continuo, aunque que no se volteaba. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad. La instalación no favorece la conservación de la campana.  |
| <b>Protección</b>                                 | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.   |
| <b>Propuestas</b>                                 | La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. El motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. Finalmente el badajo se debe de reforzar con un cable de seguridad. |
| <b>Autores de la documentación</b>                | ALEPUZ CHELET, Joan  |
| <b>Fecha</b>                                      | 01-03-2016   |

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Iglesia de la Cruz Cubierta - ORIHUELA](#)

PDF (09-07-2026)