

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CUEVAS DEL ALMANZORA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 5 Altura del bronce 37 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1949
Descripción	Campana mal orientada, del fundidor extremeño Fernando VILLANUEVA SÁENZ. Apenas se pueden transcribir las dos líneas de texto como la propia marca de fábrica, debido a la suciedad de la campana. Leemos "... SIENDO CURA... / --- CUEVAS DEL AL..." En el lado interior hay un crucifijo, lo que muestra que esta campana también está mal orientada.
Fotos	22
Toques	Posible toque con electromazo exterior. Posible volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Electromazo obsoleto, posiblemente pega bajo con peligro de rotura. Extremadamente sucia de excrementos de aves. Conserva el badajo sin atar sino colgado de uno de sus cuernos: de este modo pega mucho más alto con peligro de rotura inmediata. Badajera postiza. La reja de protección se encuentra por delante de la campana, unida a una reja metálica, seguramente ubicada para impedir el acceso a la sala de campanas desde las cubiertas del templo. Los largos ejes aprovechan el soporte y el cojinete de bronce de una campana anterior. Muy por debajo de estos ejes se encuentra el resto de otros dos, posiblemente para una campana muy pequeña, de acuerdo con el modelo de las catedrales del este de Andalucía.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un Bien de Interés Cultural declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	DÓLERA SARABIA, José Miguel / CAMPANEROS MURCIANOS
Fecha	03-02-2021

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación - CUEVAS DEL ALMANZORA](#)

PDF (08-05-2026)