

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	GRANDAS DE SALIME
Edificio	Colegiata de El Salvador
Dirección	
Localización	Espadaña sobre la sacristía
Nombre	Jesús, María y José; campana de señales (0)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	
Año fundición	1794
Descripción	La campana ha sido documentada desde la distancia, lo que ha impedido el acceso del objetivo a toda su circunferencia. Aun así, los pocos datos recogidos bastan para entrever que nos encontramos ante una campana fundida simultáneamente a la pequeña de la torre. Como aquella, esta campana cuenta con una invocación a la Sagrada Familia recurrente entre los fundidores de la época, que reconstruimos bajo los siguientes términos: "IHS MARIA [Y JOSE AÑO DE] 1794". En el medio, la campana cuenta con una cruz sobre pedestal.
Fotos	2
Toques	En desuso.
Conservación, mantenimiento	<p>El valor material de una campana traspasa los límites de la antigüedad del vaso. Los accesorios que se le instalaron a la campana tras ser fundida son parte integrante –e importante– de la misma. De hecho, mucho más que el vaso de bronce, la instalación de la campana nos habla de los usos que se le confiaron y, por lo tanto, de las formas de comunicación que la población de Grandas se dio.</p> <p>Pues bien, esta campana conserva buena parte de la instalación que le fue dada tras su fundición en 1794. La campana conserva su antiguo yugo de madera, pieza con filiaciones importantes con los modelos gallegos, que ha conservado, incluso, alguna traza de almagra. Es decir, de una pintura protectora de color rojizo, que nos habla de que la madera de la pieza tuvo originariamente una coloración rojiza, muy frecuente en los campanarios de toda Europa. Por otro lado, del interior de la campana todavía cuelga su antiguo badajo, pieza de forja, como el resto de elementos metálicos del conjunto.</p> <p>En lo respectivo al estado de conservación, la campana, abandonada desde tiempos relativamente recientes, muestra las mellas naturales en un objeto expuesto a las inclemencias de la intemperie. La madera del yugo muestra síntomas palpables de degradación, mientras que las partes metálicas (ejes, tirantes, badajo, etc.) están algo oxidadas. Daños en ningún caso profundos, fácilmente reparables en una restauración como la más abajo propuesta.</p>
Protección	

Propuestas	La campana a penas precisaría de una ligera restauración. Cualquier intervención sobre la campana habría de contemplar una restauración integral del yugo, que incluya el saneamiento tanto de la madera, que habría de ser repintada con almagra; como de las partes metálicas. Por otro lado, cabría recuperar el uso cotidiano de la campana, preferiblemente por métodos tradicionales. Ahora bien, si el toque manual no garantiza el uso continuado del instrumento, no cabe descartar la posibilidad de instalar a la campana un motorcillo de impulsos, que se limitara a balancearla, como lo hizo antaño.
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	06-08-2021

Ficha completa de la campana: [Jesús, María y José; campana de señales \(0\) Colegiata de El Salvador - GRANDAS DE SALIME](#)

PDF (24-06-2026)