

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	MÉXICO
<b>Municipio</b>	ECATEPEC DE MORELOS
<b>Edificio</b>	Templo de Santa Clara de Asís de Santa Clara Coatitla
<b>Dirección</b>	Plaza Juárez s/n, Santa Clara Coatitla 55540
<b>Localización</b>	Sala de campanas primer cuerpo
<b>Nombre</b>	<b>Campana Mayor Santa Clara de Asís</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 98   Borde 10   Altura del bronce 78   Peso aproximado (en kilos)545 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	2019
<b>Descripción</b>	Se ubica en medio del primer cuerpo de la torre campanario. En la parte superior: cuatro líneas horizontales paralelas y en medio está decorada con tres ramas con espinas entrelazadas. En la parte inferior cuatro líneas horizontales paralelas y en medio en alto relieve enmarca el texto SANTA CLARA DE ASIS y la parte restante la decora una guía con uvas. Sustituyó a la campana que se fundió en 1817 por presentar una grieta y se retiró en el año de 2018.
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Presenta oxidación, excremento de aves. El badajo se empieza a desgastar por un lado.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Falta mantenimiento. El badajo se está deteriorando porque se toca de un solo lado. Se manipula desde abajo con una riata. Cambiarlo por uno de hierro rígido. Debe de haber una persona (campanero) para que suba a tocar las campanas y las manipule en distintas zonas. Cambiar las cadenas que las sostienen por cuero de chivo como se usaba antes.
<b>Autores de la documentación</b>	HUIDOBRO COLÍN, Francisco; JIMÉNEZ LUNA, Rodolfo; PINEDA SÁNCHEZ, Clara Guadalupe
<b>Fecha</b>	30-12-2023

Ficha completa de la campana: [Campana Mayor Santa Clara de Asís Templo de Santa Clara de Asís de Santa Clara Coatitla - ECATEPEC DE MORELOS](#)

PDF (19-07-2025)