

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE LAS NAVAS
Edificio	Parroquia de Santa María de Riocerezo
Dirección	09191
Localización	Sala de campanas
Nombre	Esquilón (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 39 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1815
Descripción	Se encuentra fracturada. En el tercio entre 4 cordones pode.os ver la inscripción "IHS MARIA IIOSE ANO DE I 8 I 5 ", la cual es casual en muchas campanas En el medio hay una cruz hacia a dentro, por lo que la campana está girada 180°. Y el texto "MENEZO / MEIZO".
Fotos	5
Toques	No se usa
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra fracturada en el pie (05).
Protección	
Propuestas	La campana al estar fracturada y ser bastante antigua, no puede refundirse. Deberá de ser soldada o sustituida por una copia. Y la campana original exponerla.
Autores de la documentación	FERNANDEZ PEREZ, Daniel
Fecha	01-05-2024

Ficha completa de la campana: [Esquilón \(2\) Parroquia de Santa María de Riocerezo - VALLE DE LAS NAVAS](#)

PDF (28-06-2026)