

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Edificio	Colegio de Santo Domingo
Dirección	
Localización	Sala de las campanas
Nombre	San Francisco Javier (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 92 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 494 kg
Fundidor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1952
Descripción	La campana tiene en primer lugar la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "JUAN Bta ROSES / FUNDICION CAMPANAS / ADZANETA ALBAIDA". En el medio tiene una inscripción con el Santo Nombre de Jesús (fiesta principal de los jesuitas), los nombres de la campana y las siglas del lema de los jesuitas: "J H S / ASUNCION IGNACIA / A M G D". Como hemos señalado las siglas "A M D G" se corresponden con el lema de los jesuitas: "AD MAIOREM DEI GLORIAM". Esta se traduce del siguiente modo: "A MAYOR GLORIA DE DIOS". En el medio tiene una inscripción conmemorativa del IV Centenario de la muerte del santo de la orden Francisco Javier: "IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE S FRANCISCO JAVIER 1552-1952".
Fotos	21
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. Tiene un yugo de madera de perfil tradicional local que parece mucho más antiguo que la propia campana. La madera y los herrajes del yugo están en regular estado a causa del paso del tiempo y la acción continuada de los agentes climáticos. Los ejes de giro son de tipo acodado. La campana tiene ballesta y badajo atado.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y se debe de conservar en la medida de las posibilidades. Especialmente es necesario preservar el yugo de madera y restaurarlo. Solo se debe de cambiar de forma total o parcial si las partes que lo componen no aseguran la estabilidad del conjunto. En caso de sustitución las nuevas partes deben de imitar fielmente el perfil de las antiguas. Los ejes de rodamiento son de tipo acodado y no se deben de ningún modo cambiar por otros rectos. El badajo debe de reforzarse con cable de seguridad para evitar su caída en caso de rotura. La cruz está mal orientada porque siempre debe de estar orientada hacia el exterior. Finalmente, se podría recuperar el toque manual o mecanizarla con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha	01-03-2016
--------------	------------

Ficha completa de la campana: [San Francisco Javier \(3\) Colegio de Santo Domingo - ORIHUELA](#)

PDF (26-06-2026)