

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	NAVARRA
<b>Municipio</b>	VALLE DE YERRI
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa María Inmaculada (Bearin - Deierri)
<b>Dirección</b>	Calle las Cruces, 4, 31179 Bearin, Navarra
<b>Localización</b>	Sala de campanas.
<b>Nombre</b>	<b>Santa María (3)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 90   Borde 7.5   Altura del bronce 79   Peso aproximado (en kilos)422 kg
<b>Fundidor</b>	ERICE, VIDAL
<b>Año fundición</b>	1954
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene su advocación religiosa escrita en el tercio, entre tres cordones, la cual está orientada hacia la sala de campanas: “SANTA MARIA”. Bajo el cordón inferior, hay una cenefa de arcos de medio punto.</p> <p>En el medio, a las (12), podemos ver un crucifijo con pedestal, formado por tiras de estrellas de ocho puntas. A las (06) aparece el sello del fabricante: “VIDAL ERICE PAMPLONA”</p> <p>En el medio pie, hay otra cenefa de arcos de medio punto, más pequeña y girada 180°. Bajo ésta, y una línea de puntos, aparece una inscripción dividida en dos espacios por tres cordones; menciona al párroco, alcalde y padrinos de la época: “SE REFUNDIO EL AÑO 1954 SIENDO PARROCO DON GERMAN ARRIAZU ALEGRIA. ALCALDE DON DIONISO”   “CAINZA ECHEVERRIA Y PADRINOS DON ELISEO BELZUNCE LIZARRAGA Y DOÑA ISABEL BELZUNCE FERNANDEZ”.</p>
<b>Fotos</b>	25
<b>Toques</b>	En el mejor de los casos, la campana posiblemente sea tocada solo en ocasiones muy especiales.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, estando la misma prácticamente limpia. Si yugo o “contrapeso” presenta varios defectos en diferentes piezas, lo que impide el volteo o “bando” (giro completo y constante de la campana) de manera segura. El badajo está perfectamente atado, mediante un cinturón de cuero.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>No vendría mal que la campana sea limpiada mediante chorro de arena suave, para recuperar la sonoridad original por completo.</p> <p>En caso de que se quiera hacer una intervención, ésta con el objetivo de mantener los valores deberá la campana, se deberá de restaurar por completo el yugo o “contrapeso”, utilizando todas las piezas posibles, sustituyendo por otras idénticas, aquellas que presenten más deterioro.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	06-07-2025

Ficha completa de la campana: [Santa María \(3\) Parroquia de Santa María Inmaculada \(Bearin - Deierri\) - VALLE DE YERRI](#)

PDF (29-06-2026)