

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ISAR
Edificio	Parroquia de San Caprasio Mártir (Cañizar de Argañó)
Dirección	C. Subida Iglesia, 30, 09133 Isar, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	San Caprasio Mártir (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77.1 Borde 8.6 Altura del bronce 63.3 Peso aproximado (en kilos)265 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1886
Descripción	<p>La campana cuenta con una inscripción en el tercio, repartida por dos zonas. Entre cuatro cordones (par superior e intermedio), encontramos la gran mayoría de dicha inscripción, la cual menciona la cofradía que posiblemente donó su fundición, y los mayordomos de la época: “SEFUNDIO POR LA COFRADIA DE LA CRUZ S MAYORDOMOS DOMINGO GARCIA VITORES ARCE Y SANTIAGO RUIZ Y”. Entre cuatro cordones (par intermedio e inferior), continúa la inscripción por falta de espacio, la cual dicha parte restante, además de no ocupar todo el tercio, menciona el cura de la época: “CURA PROPIO D ANDRES DEL VAL”.</p> <p>En el medio, vemos una cruz de calvario, formada por triángulos y rosetones, atravesada por tres cordones.</p> <p>En el medio pie, aparece otra inscripción, que menciona la advocación epigráfica de la campana y el año de fundición: “DE DICADO A S CAPRACIO MARTIR ANO DE I886”. Se tendría que haber escrito “CAPRASIO” en vez de “CAPRACIO”.</p> <p>Pese a que la campana no menciona a sus fabricantes, por la tipología y la Cruz, creemos que posiblemente fuese hecha por la familia Menezo (en el barrio burgalés de Cortes). Es muy poco común que la campana mencione a las personalidades que tienen que ver con ella en el tercio, y encontrar la advocación en el medio pie, cuando lo más frecuente es lo contrario.</p>
Fotos	31
Toques	Sabemos que la campana se voltea o tornea en días de fiestas patronales, pero no conocemos si toca en otros momentos del año.
Conservación, mantenimiento	La campana está algo sucia. Dicha campana se localiza en la tronera derecha este. La tronera cuenta con una puerta con red antipalomas, que impide el paso de las plagas de cualquier tipo de aves; aún así, no protege a la propia campana. Dicha campana cuenta con un maza de madera, posiblemente la original, con unas características tradicionales de la zona. El badajo está atado mediante una correa.
Protección	
Propuestas	<p>En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, la campana y todos sus mecanismos:</p> <p>- El yugo de madera de esta campana, tendría restaurarse, es decir, reparar y arreglar las piezas posibles, sustituyendo todas aquellas que por su deterioro no puedan reutilizarse.</p>

Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-03-2026

Ficha completa de la campana: [San Caprasio Mártir \(2\) Parroquia de San Caprasio Mártir \(Cañizar de Argañó\) - ISAR](#)

PDF (16-06-2026)