

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	JACA
Edificio	Parroquia de San Martín de Bernués
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	María de la Asunción (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	DE VELASCO, JOSÉ
Año fundición	1860
Descripción	Según los testimonios orales recogidos, a mediados del siglo pasado, durante el bandeo de una misa de confirmaciones, la campana –que ya debía estar rajada– se desintegró en pedazos, algunos de los cuales cayeron a la puerta de la iglesia. Desaparecidos los fragmentos desprendidos, ahora solamente resta el pedazo del vaso que quedó amarrado al yugo. Aun así, entre los restos del bronce todavía es legible la inscripción dedicatoria, "ASUNTA ES MARIA IN CELO ORA PRO NOBIS" [Asunta es María al cielo. Ruega por nosotros], que se cierra haciendo memoria del "AÑO DE 1860" como fecha de fundición de la campana. Asimismo, entre los restos de la campana se conserva, parcialmente, la cruz de Calvario que presidió la pieza. Las características formales de inscripciones, cruz y motivos ornamentales no dejan espacio a la duda sobre la autoría de la campana: nos encontramos ante una obra de José de Velasco, fundidor de orígenes cántabros cuya firma bien pudo encontrarse incisa entre los fragmentos desaparecidos de la campana. De hecho, en la cara opuesta a la cruz debió encontrarse el característico sello de Velasco, rasgo común a su obra para el entorno de Jaca.
Fotos	13
Toques	Rota y fuera de uso desde hace más de medio siglo.
Conservación, mantenimiento	Resulta evidente el deplorable estado de la campana. Desde que a mediados del siglo XX se despedazara, la campana permanece abandonada boca arriba. El paso de los años ha colmado el vaso de bronce de suciedad y, naturalmente, ha maltrecho el yugo, único testimonio íntegro del antiguo conjunto.
Protección	
Propuestas	No cabe más solución que la sustitución de la campana por otra nueva. Aunque pudiera admitirse la refundición de los restos de esta campana, parece más adecuado guardar la vieja pieza a manera testimonial y suplantarla en la torre por una de nueva fundición, que en todo caso referencie, en inscripciones o imágenes, la existencia de su predecesora. Sería estimable que a la nueva campana se le adecúe el antiguo yugo o, en caso de que este no cumpla con los requisitos de seguridad exigidos, una réplica del mismo. Por último, en caso de que el toque manual no garantice el uso cotidiano de la campana, sería recomendable instalarle un motor de bandeo por impulsos y/o un electromazo, mecanismos que permiten reproducir los toques tradicionales y no impedirían eventuales toques manuales.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	27-10-2018

Ficha completa de la campana: [María de la Asunción \(2\) Parroquia de San Martín de Bernués - JACA](#)

PDF (22-06-2026)