

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	TORRENT
Edifici	Parròquia de Sant Vicent Ferrer del Mas del Jutge
Direcció	
Localització	Sala de les campanes
Nom	Campana (2)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 50 Vora 4 Altura del bronze 43 Pes aproximat (en quilos)72 kg
Fonedor	
Any fosa	1813
Descripció	Aquest bronze vuitcentista compta al terç amb una completa inscripció, que esdevé un magnífic document per conèixer, en primera instància, els donants d'aquesta campana. A més, en un extraordinari exercici de respecte cap a la peça refosa, el fonedor del bronze va copiar la inscripció amb què comptava la campana destruïda. I així, les primeres paraules d'aquest text són de gran vàlua per conèixer les característiques de la campana anterior, fosa a 1752. Així doncs, la inscripció, escrita en llengua castellana, resa: "SOI DE DON IOSE MORENO Y DOÑA ? MARIA DESAMPARADOS / : FVNDIDA EN I752 : REFVNDIDA EN I813 ? LEONARDA GOMES".
Fotos	24
Tocs	Davant la falta de mecanismes per al toc automàtic, actualment la campana es troba majoritàriament en desús. De fet, durant les últimes dècades, el bronze únicament ha sigut tocat en ocasions extraordinàries.
Conservació, manteniment	La campana es troba en un bon estat de conservació, a pesar del seu perllongat abandonament. Precisament, el llarg oblit que han sofert aquestes campanes ha sigut, segurament, el principal factor perquè hagen conservat la seua instal·lació original, constituïda d'una extraordinària truja de fusta de perfil valencià proveïda de ballesta. A més, la campana encara està assegurada sobre els seus dos coixinets originals, que encara a l'actualitat són regats amb oli quan l'instrument és voltejat. Pel que fa a la conservació del conjunt, tant la truja i els seus ferratges com el bronze es troben en un bon estat. Si bé, com expliquem a l'epígraf referent a les propostes, a mitjà termini la campana precisaria d'una restauració en profunditat, que hauria de conservar tots i cadascun dels elements de la instal·lació de la campana, sempre que aquestos s'ajusten als requisits de seguretat. La conservació de la instal·lació original de la campana està justificada, encara més, pel fet de trobar-nos a uns territoris on les electrificacions de la segona meitat del segle XX varen destruir la pràctica totalitat de les antigues instal·lacions. Un dels principals agents de deteriorament de la campana és la presència davant d'ella d'una pesada tanca per evitar l'entrada de les aus a l'interior del campanar. A pesar de que la protecció compleix satisfactòriament les seues comeses, hauria de buscar-se una nova solució més lleugera que, d'una banda, no deixara a les campanes fora de la protecció; i d'altra banda, no dificultara la documentació ni el toc de les campanes.
Protecció	

Propostes	Proposem, a mitjà termini, la restauració de la campana. La intervenció hauria de tindre com a objectiu primordial la optimització de la conservació del conjunt. Per això, projectem una restauració amb la mínima intervenció, que hauria de contemplar, en primera instància, la restauració de l'extraordinària truja original de l'instrument, així com dels ferratges i del batall.
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc; LLOP PÉREZ, Júlia
Data	04-07-2023

Fitxa completa de la campana: [Campana \(2\) Parròquia de Sant Vicent Ferrer del Mas del Jutge - TORRENT](#)

PDF (19-05-2026)