

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	EL TORO
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Maria (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 84 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)343 kg
Fundidor	ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO
Año fundición	1916
Descripción	La campana tiene cuatro decoraciones vegetales en el hombro. Seguidamente, en el tercio, dispone de tres cordones distribuidos en un grupo dos y uno suelto. Entre ellos se intercala la siguiente inscripción: "?? MARIA REGINA CURA D ANGEL INTADO ALCALDE D JENARO ZAVIO". Las letras están formadas con alambres o un material parecido y no son de fundición. Es por ello que algunas se han desprendido aunque queda una marca que permite reconocerlas. También en el tercio lleva una cenefa con racimos y tres cordones. En el medio combina una cruz, el anagrama de Jesús, el monograma de Maria, su inmaculado corazón y un motivo eucarístico con flores y querubines. También en el medio está el año de fundición: "? AÑO ? 1916 ?". A continuación, presenta cuatro cordones en el medio pie y una cenefa con flores. Por último, dispone de dos cordones en el pie. Aunque la campana no tiene marca de fábrica, todos los elementos presentes en su exterior permiten relacionarla con la fundición de Vicente Domingo Roses Soler.
Fotos	29
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	27-03-2021

Ficha completa de la campana: [Maria \(3\) Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - EL TORO](#)

PDF (09-09-2026)