

|   |   |
|---|---|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | COMUNITAT VALENCIANA  |
| <b>Municipio</b>                                  | DOS AGUAS   |
| <b>Edificio</b>                                   | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario   |
| <b>Dirección</b>                                  | Calle José Carrión, 8 46198   |
| <b>Localización</b>                               | Sala de campanas  |
| <b>Nombre</b>                                     | <b>Nuestra Señora del Rosario (4)</b>   |
| <b>Medidas (cm)</b>                               | Diámetro (en cm) 76   Borde 9   Altura del bronce 62   Peso aproximado (en kilos)254 kg   |
| <b>Fundidor</b>                                   | MANCLÚS, SALVADOR   |
| <b>Año fundición</b>                              | 1983  |
| <b>Descripción</b>                                | La campana carece de asas. En el tercio presenta dos grupos de dos cordones y entre ellos esta inscripción con la advocación a la cual está dedicada: "NTRA SRA DEL ROSARIO". Por debajo del segundo grupo de cordones lleva una guirnalda con motivos religiosos y vegetales. A continuación, tiene en el medio un crucifijo y otra inscripción en español: "REFUNDIDA SIENDO ALCALDE / D. MANUEL GRAU LORENTE / Y CURA PARROCO / D. JOSE MIGUEL CORONADO / AÑO 1.983". También en el medio aparece la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente, en el medio pie dispone de cuatro cordones. |
| <b>Fotos</b>                                      | 17  |
| <b>Toques</b>                                     | Repique y volteo automático.  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | Buena, campana mal fundida con muchos defectos de fundición que fueron rellenados, sin asas. Está instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de campanas y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Presenta badajo atado y dotado con cable de seguridad.  |
| <b>Protección</b>                                 | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.  |
| <b>Propuestas</b>                                 | El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.   |
| <b>Autores de la documentación</b>                | ALEPUZ CHELET, Joan   |
| <b>Fecha</b>                                      | 11-09-2022  |

Ficha completa de la campana: [Nuestra Señora del Rosario \(4\) Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - DOS AGUAS](#)

PDF (03-07-2026)