


<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	CATALUNYA
<b>Municipi</b>	SANT FELIU DE LLOBREGAT
<b>Edifici</b>	Catedral de Sant Llorenç
<b>Direcció</b>	Plaça de la Vila, 2B 08980
<b>Localització</b>	sala de campanes
<b>Nom</b>	<b>Llorença (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 75   Vora 10   Altura del bronze 60   Pes Pes aproximat (en quilos)244 kg
<b>Fonedor</b>	USICH, FONERIA DE FRANCISCO
<b>Any fosa</b>	1946
	
<b>Descripció</b>	La campana té una creu petita, a la part de fora. A la part inferior de dins hi posa en llatí "LAURENTIA / A SANCTO FELICE / DE LLOBREGAT / ANNO DMNI MCMXLVI". Haurien d'haver-hi escrit "DOMINI" en compte de "DMNI" i es pot traduir com LLORENÇA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT L'ANY DEL SENYOR 1946.
<b>Tocs</b>	La campana es repicada. Tot i que pot brandar, no es sol tocar d'aquesta manera. Toca els quarts amb la campana (1).
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana, que té unes peculiars anses en creu, està mal muntada, ja que la batallera està disposada perpendicular a l'eix, quedant per tant difícil de lligar i de tocar el batall. Per fixar la campana i evitar el seu moviment, hi ha una forqueta que immobilitza el braç de ferro per brandar-la. L'electromall pica massa baix, amb perill de trencament de la campana.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica per trobar-se en un Bé cultural d'interès local.
<b>Propostes</b>	Respecte a la campana hi ha dues propostes possibles: la reubicació o bé la substitució per altra campana. En primer lloc, la reubicació de la campana, en lloc de l'actual campana major, permetria poder repicar-la i ventar-la fins i tot des de l'escala, sense gran perill. Abans caldria substituir el jou mixt (fusta/ferro) actual per un jou de fusta i ubicar la campana de manera correcta, és a dir amb la batallera paral·lela a l'eix de gir i no pas perpendicular com ara. Un altra solució, molt més costosa, seria utilitzar-la exclusivament per les hores del rellotge, ubicant-la penjada d'una biga de fusta, al centre superior de la sala. La nova campana hauria d'estar harmonitzada amb les altres tres, i dotada tant del corresponent jou com del braç per brandar-la, així com de l'electromall, ubicat en la part oposada. En tot cas cal netejar la campana, amb sorra humida a baixa pressió, tant per l'interior com per l'exterior de la campana, per recuperar la sonoritat original, ara disminuïda per la brutícia.
<b>Autors de la documentació</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Data</b>	11-07-2024

Fitxa completa de la campana: [Llorença \(2\) Catedral de Sant Llorenç - SANT FELIU DE LLOBREGAT](#)