

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	EXTREMADURA
<b>Municipio</b>	CORIA
<b>Edificio</b>	Catedral de la Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>La Contina o Continua (6)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 97   Borde 11   Altura del bronce 78   Peso aproximado (en kilos)528 kg
<b>Fundidor</b>	HOYO, JOSÉ
<b>Año fundición</b>	1814
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una interesante inscripción, en español, en la parte superior, donde dice " S # MARIA # DE LA LVZ # ES MI NOMBRE # Y ELLA SEA # NVESTRA DEFENSORA # # # # S.<sup>DO</sup> OBRERO # MAIOR # D.<sup>N</sup> GREGORIO MORATA PASTOR # JOSE HOIO # ME HIZO # AN<sup>O</sup> DE 1814 # " que podemos transcribir como SANTA MARÍA DE L LUZ ES MI NOMBRE Y SEA ELLA NUESTRA DEFENSORA. SIENDO OBRERO MAYOR DON GREGORIO MORATA PASTOR. JOSÉ HOYO ME HIZO (EL) AÑO DE 1814. Las letras tienen diversas decoraciones. Así la "O" de superíndice de "ANO" está imbricada con la N y las "H" llevan una pequeña cruz en el palo horizontal.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal y tres clavos.</p>
<b>Fotos</b>	25
<b>Toques</b>	Campana inmovilizada. Toque mediante electromazo exterior.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>La campana está inmovilizada.</p> <p>Electromazo pega demasiado bajo.</p> <p>La campana está muy sucia a causa de los excrementos de los pájaros.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente de inclusión de la campana y del yugo de madera en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena suave y húmedo, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo debe ser restaurado y conservado en su estado actual en la medida de lo posible y con las limitaciones marcadas por la seguridad, sustituyendo exclusivamente los cojinetes por rodamientos autocentrados. En caso de renovarlo, deberá tener la misma forma y características que el actual.</p> <p>Debe ser dotada de un motor de impulsos para el volteo y de un electromazo para el repique, ubicados ambos al lado izquierdo, de modo que la palanca de volteo pueda utilizarse con soga y de manera manual.</p> <p>En la medida de lo posible debe conservarse el badajo existente. Si se dota de cables de seguridad, éstos no irán soldados al mismo. En caso de ser remplazado debe conservarse en la propia sala de campanas.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍN TERRÓN, Alicia
<b>Fecha</b>	2010

Ficha completa de la campana: [La Contina o Continua \(6\) Catedral de la Asunción - CORIA](#)

PDF (27-05-2026)