

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	TORRELAPAJA
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Virgen de Malanca y San Millán
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana gorda (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 67   Borde 6,3   Altura del bronce 57   Peso aproximado (en kilos)174 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1828
<b>Descripción</b>	<p>La campana mayor tiene una simple inscripción en latín "SANCTA MARIA DE MALANCA ORA PRO NOBIS" aunque la expresión "DE..." sea un rasgo del español y no de la lengua latina donde debieron escribir "SANCTA MARIA A MALANCA ORA PRO NOBIS". En cualquier caso es una invocación, tomada de la letanía de los Santos, y significa SANTA MARÍA DE VALLANCA, ROGAD POR NOSOTROS.</p> <p>No consta el nombre del autor, pero si el año y el responsable de la fundición: "SIENDO CVRA MSS JVAN MA / NVEL VRREA AÑO DE I828" es decir SIENDO CURA MOSSÉN JUAN MANUEL DE URREA, (SE FUNDIÓ) EL AÑO DE 1828. Esta breve dedicatoria tiene algunos rasgos antiguos interesantes, como la utilización de la V en vez de la U, propia de siglos anteriores: la utilización de la I en vez del 1 e incluso la expresión "AÑO DE" en la que creemos ver, como ya hemos apuntado en otros lugares, una pérdida del sentido original de A. D. esto es ANNO DOMINI, o sea AÑO DEL SEÑOR.</p> <p>Además de la cruz con pedestal y tres clavos, orientada hacia el exterior en la parte media, la campana no tiene otros elementos decorativos, aparte de los cordones habituales.</p>
<b>Fotos</b>	22
<b>Toques</b>	Toque de las horas del reloj con repetición; bandeo y repique automático exclusivamente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Cable de seguridad para el badajo sin puntos de retención. Electromazo pega en su sitio, pero al tocar queda unos instantes pegado a la campana
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
<b>Propuestas</b>	Debe mantenerse regularmente el yugo de madera. Así como por la parte interna está en buen estado, por el exterior necesita repintado del yugo, con una pintura tipo lasure, que proteja y al mismo tiempo deje respirar la madera. El cable de seguridad del badajo debe tener al menos dos puntos de retención en la caña de modo que si parte no quede invertida la parte suelta y golpee campana y muro hasta romperse.
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	12-08-2015

Ficha completa de la campana: [Campana gorda \(2\) Parroquia de la Virgen de Malanca y San Millán - TORRELAPAJA](#)

PDF (22-06-2026)