

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	CUENCA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Hospital de Santiago

## Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1784
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	En desuso.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana conserva, aún en un avanzado estado de degradación, su instalación tradicional intacta: cuenta con un extraordinario yugo de madera, seguramente tan antiguo como el bronce, provisto de una palanca metálica para el balanceo del instrumento desde la base de la espadaña. El badajo también es antiguo y, probablemente, el original.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	20-08-2016

Nombre	María (2)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
<b>Año fundición</b>	1942?
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	En desuso.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El yugo histórico del que dispone la campana, en un deficiente estado de conservación, es más antiguo que el propio bronce y, de hecho, perteneció a una campana de mayores proporciones. Una documentación parcial como la realizada es suficiente para comprobar como el contrapeso tuvo que ser adaptado al tamaño de la nueva campana, con la instalación de unos nuevos tirantes que no toman al bronce de las asas, sino de un eje pasante que atraviesa las mismas.
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	20-08-2016

Información completa: [Hospital de Santiago - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (22-06-2026)