

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	QUERÉTARO
Municipio	TEQUISQUIAPAN
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santa María de la Asunción

Campanas actuales

Nombre	Esquila (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERA, Gera
Fecha	29-12-2021

Nombre	Campana (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERA, Gera
Fecha	29-12-2021

Nombre	Campana (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg

Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERA, Gera
Fecha	29-12-2021

Nombre	Esquila (4)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERA, Gera
Fecha	29-12-2021

Nombre	Campana (5)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERA, Gera
Fecha	29-12-2021

Nombre	Campana mayor (6)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RIVERA, Gera
Fecha	29-12-2021

Información completa: [Parroquia de Santa María de la Asunción - \(QUERÉTARO\)](#)

PDF (05-06-2026)